


## 令和6年度 対策必要箇所の対応状況

## 【蒲郡南部小学校】

通し番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体								対応状況						
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市						対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課	学校 教育課					
令和6年度新規																			
R6-1	市道新井町中央本町1号線	中央本町地内	信号機の電柱が雨の日に通学する時に支障となっている。	信号機の移設			○									○			次年度以降
R6-2	市道松原町・神明町1号線	松原町地内	曲がってきた車や、信号待ちの車の幅寄せで危険。 グリーンベルトが引いてあるが、あまり効果がない。民家の駐車場があるためガードレールの設置はむずかしそう。	路面標示の設置							○					○			次年度以降
R6-3	市道上本町東脇島1号線	上本町地内	細くグリーンベルトが引いてあるが、歩道部分が狭い。 業務スーパーの駐車場の入り口になっているため、車の交通量が多い。	路面標示の設置							○					○			次年度以降
R6-4	市道中央本町4号線 国道473号	本町～上本町地内	グリーンベルトが細く引いてあるが、蒲郡高校やローソンへ入る車が多く危険。	路面標示の設置	○					○					○			外側線の引き直しは実施済み グリーンベルトの引き直しは次年度以降	
継続案件																			
R5-1	市道中央本町5号線	中央本町地内	一方通行の看板がぐらぐらしている。地面のコンクリートにひびが入っている。	看板の補修			○								○				令和6年度
R5-2	市道神明町本町3号線	神明町地内	歩道を歩いているときに、車との接触の恐れがある。	グリーンベルトの設置							○					○			令和6年度
R5-4	市道松原町・神明町1号線	松原町地内	歩道がなく、歩くところが狭い。車同士がすれ違う時に特に歩行者のすれ違うスペースまで侵入してきて大変危険。	路面標示の設置							○					○			次年度以降
R5-5	市道中央本町4号線	中央本町地内	歩道が狭く、車どおりが多いため危険	歩道設置・拡幅						○						○			都市計画道路であるため、他路線と調整しながら順次整備
R5-6	県道蒲郡碧南線	神明町地内	利用する児童に対して、歩道が狭く信号が短いため、一度に渡れない・信号待ちの時に歩道に出そうになってしまいなどの危険がある。	ガードバイプの設置	○											○			次年度以降、沿線地権者の同意があればガードバイプの設置を検討する

# 令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図【蒲郡南部小学校】




1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

蒲郡市

# 令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図 【蒲郡南部小学校】



1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m