


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡西部小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況						
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施 中	対策 予 定	検 討 中	対策 不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課	学校 教育課							
令和6年度新規																					
R6-6	市道宮成町坂本前田1号線	蒲郡町貞船～神ノ郷町矢台地内	車道の中央のオレンジの線が消えかかっていて、車が車線をはみ出している。 車道が破損し、へこんでいる部分がある。	道路の舗装補修					○						○					令和6年度	
継続案件																					
R4-24	市道宮成町清田前田1号線	神ノ郷町五反田地内	大型車の通行が多く、自動車のすれ違いがあるたびに、歩行者に危険を感じる。	ガードパイプの設置							○					○				令和6年度～	
R5-21	市道宮成町清田前田1号線	神ノ郷町中山本地内	蒲郡西インターを利用する車の交通量が多く、大型車の通行もある。 横断歩道の左右の見通しが悪いので、横断に危険を感じる時がある。 押しボタン信号をつけて欲しいという地域の強い要望がある。	信号機の設置				○							○					令和6年度	

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡西部小学校】



1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

蒲
郡
市