

令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【形原北小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況						
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市						対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由		
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課	
令和6年度新規																					
R6-14	市道宮前仲田1号線	金平町屋敷田内地	ガードレールがさびていて危険を感じる。	ガードパイプの設置							○						○			次年度以降	
R6-15	市道廣田山下1号線	金平町三本木地内	一部側溝のふたがない部分がある。	側溝整備					○								○			次年度以降	
R6-16	市道長田山下1号線	金平町堀ノ内地内	北側から来る車の確認がしづらい。	カーブミラーの設置				○							○					カーブミラー設置の代替策として、ストップマークの貼り付けを行った	
R6-17	市道形原編笠北淀尻1号線	形原町編笠地内	ガードパイプの幅が広くて川に転落しそうで怖い。	ガードパイプの設置							○						○			次年度以降	
R6-18	市道北淀尻1号線	形原町北淀尻地内	細い道だが交通量が多いし、スピードが出ている車も多い。	路面標示の設置							○						○			次年度以降	
継続案件																					
R4-54	市道田中荒木1号線	形原町田中地内	道路の幅が狭いが、多くの児童が通る。車両がすれ違うときには、児童の列にかなり近づいてしまう。	歩道設置・拡幅								○					○			令和5年度～	
R4-58	市道出口荒木1号線	金平町烏田地内	橋がない箇所があり、大雨で川の水量が多いときに危険。 また、橋の西側の交通量が多い。	路面標示の設置								○						○		次年度以降	
R4-59	市道長田山下1号線	金平町山下地内	車両がスピードを出して通行している。	路面標示の設置								○						○		次年度以降	
R5-33	市道南新田浜田1号線	鹿島町横砂地内	歩道と車道が区別されておらず危険。	グリーンベルトの設置								○				○				令和6年度	
R5-34	市道明德彼岸田1号線	一色町明德地内	南東から322号線に合流してくる車が歩行者のそばを走るため危険。	グリーンベルトの設置								○					○			令和6年度	
R5-36	市道出口荒木1号線	金平町烏田地内	橋がきちんと設置されていないので、子どもが落下する危険がある。	転落防止柵の設置								○						○		次年度以降	
R5-37	市道上大門開戸1号線	金平町開戸地内	スピードを落とさず進入してくる車が多い。	路面標示の設置								○						○		次年度以降	
R5-40	市道上大門開戸1号線	金平町兼山地内	側溝に蓋がない場所があるので危険。蓋を設置してほしい。	側溝整備								○						○		次年度以降	
R5-43	市道宮前仲田1号線	金平町屋敷田内地	子どもの送迎のため横断歩道の手前に駐車する自動車がある。	ポストコーン・ポラードの設置								○						○		次年度以降	

令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図【形原北小学校】

