


令和6年度 対策必要箇所の対応状況


【蒲郡中学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲都市							対策済 み	対策 実施 中	対策 予 定	検 討 中	対策 不 可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課	学校 教育課						
令和6年度新規																				
R6-23	県道蒲郡碧南線	神明町地内	車の通行量が多い。渋滞の際は、見通しが悪くなる。昨年10月に本校の生徒が横断歩道を渡ろうとし、対向車線から車と接触する事故が起きている。	路面標示の設置	○										○					令和6年度
R6-24	国道473号	新井町南地内	見通しがよく車の速度が出やすいため、交通事故の危険性が予想される。	路面標示の設置	○										○					令和6年度
継続案件																				
R5-50	市道蒲南22号線	新井町南地内	近隣住民の生活道路となっている。国道通過の抜け道として一旦停止線を停止せずに侵入する車両も多く、接触事故の危険がある。	グリーンベルトの設置							○				○					令和6年度
R5-51	市道五井山浜中郷1号線	五井町山浜地内	近隣住民の生活道路となっている。 オレンジロードや国道247号線の抜け道として利用される両側通行道路であり、車両の通行量に対して道幅が狭く、危険である。	路面標示の設置							○						○			次年度以降
R5-52	市道門田堀込1号線	平田町門田地内	近隣住民の生活道路となっている。国道247号線の抜け道として利用される両側通行道路であり、車両の通行量に対して道幅が狭く危険である。さらに信号無視をする人が多くいつ事故が起きてもおかしくない箇所である。	路面標示の設置							○				○					令和6年度

令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図【蒲郡中学校】



令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m