


### 令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【塩津中学校】

| 通し<br>番号 | 路線名         | 対策必要箇所  | 通学路の状況・対策箇所の状況                               | 学校からの要望 | 事業主体            |           |    |           |           |           |                      |           |           |           | 対応状況     |           |          |             |          |             |
|----------|-------------|---------|--|---------|-----------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|
|          |             |         |  |         | 愛知県<br>東三河建設事務所 |           | 警察 | 蒲郡市       |           |           |                      |           |           |           | 対策<br>済み | 対策<br>実施中 | 対策<br>予定 | 検<br>討<br>中 | 対策<br>不可 | 理由          |
|          |             |         |  |         | 維持<br>管理課       | 道路<br>整備課 |    | 交通<br>防犯課 | 土木<br>管理課 | 道路<br>建設課 | 交通安全<br>プログラム<br>推進室 | 区画<br>整理課 | 環境<br>清掃課 | 学校<br>教育課 |          |           |          |             |          |             |
| 継続案件     |             |         |  |         |                 |           |    |           |           |           |                      |           |           |           |          |           |          |             |          |             |
| R4-89    | 県道三ヶ根停車場拾石線 | 拾石町浜田地内 | 多くの生徒が利用している。朝夕の車の交通量が多く、道幅が狭いため渋滞して、危険を感じる。 | 歩道設置・拡幅 |                 | ○         |    |           |           |           |                      |           |           |           |          | ○         |          |             |          | 令和6年度用地測量実施 |
| R5-53    | 市道川田東山1号線   | 鹿島町川田地内 | 歩道が狭いこと、急カーブのため視界が悪く危険。                      | 路面標示の設置 |                 |           |    |           |           |           | ○                    |           |           |           | ○        |           |          |             |          | 令和6年度       |

# 令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【塩津中学校】




蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

# 令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【塩津中学校】



蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m