


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【大塚中学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課	学校 教育課						
継続案件																				
R5-54	—	大塚町西屋敷地内	暗くて怖い。	道路照明の設置							○			○						令和6年度
R5-55	市道西屋敷西島1号線	大塚町蔵屋敷地内	歩行者がいても、車が止まってくれないときがある。	路面標示の設置							○			○						令和6年度

令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図【大塚中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図【大塚中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m