


公共施設等被害整理シート

施設No.	1	施設区分	指定避難所	施設名	大塚保育園	緯度	34.8188	経度	137.2868
				所在地	大塚町後広畑84-1				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	142.56 m ²				
				収容人員	58 人				
				海拔	28 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	2	施設区分	指定避難所	施設名	大塚西保育園	緯度	34.8122	経度	137.2723
				所在地	大塚町西屋敷68-1				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	149.72 m ²				
				収容人員	43 人				
				海拔	8 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱




液状化 危険度が極めて低い



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は危険度が極めて低い。津波、洪水、高潮の浸水はないが、高潮は敷地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。

公共施設等被害整理シート


施設No.	3	施設区分	指定避難所	施設名	大塚小学校	緯度	34. 8143	経度	137. 2895
				所在地	大塚町大門42-5				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1237. 79 m ²				
				収容人員	330 人				
				海拔	9 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 危険度が高い



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は危険度が高い。津波、洪水、高潮の浸水はないが、津波と高潮は敷地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震や液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	4	施設区分	指定避難所	施設名	大塚中学校	緯度	34. 8138	経度	137. 2920
				所在地	大塚町南向山15-3				
				場所	体育館				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	2846. 56 m ²				
				収容人員	820 人				
				海拔	9. 3 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱




液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 0. 5m~3. 0m浸水あり



土砂災害 対象区域なし


所見：
震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水の浸水はないが、津波は敷地周辺まで浸水が及ぶ。高潮は0.5m~3mの浸水がある。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震と高潮により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。高潮は、避難所となる2階体育館までは浸水が及ばない。

公共施設等被害整理シート

施設No.	5	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡東高等学校	緯度	34.8196	経度	137.2747
				所在地	大塚町上千尾12-2				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1060 m ²				
				収容人員	530 人				
				海拔	18.7 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし







土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	6	施設区分	指定避難所	施設名	三谷小学校	緯度	34. 8168	経度	137. 2459
				所在地	三谷町迫1-1				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1017. 7 m ²				
				収容人員	310 人				
				海拔	6. 6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



所見：

震度は6強、液状化危険度は危険度が極めて高い。津波、洪水の浸水はないが、敷地周辺まで浸水が及ぶ。高潮は0. 5m~3mの浸水がある。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震、液状化、高潮により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが増える。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破損によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。高潮により1階床上浸水し、避難スペースが1階の場合には使用できなくなる。

公共施設等被害整理シート

施設No.	7	施設区分	指定避難所	施設名	三谷東保育園	緯度	34.8130	経度	137.2568
				所在地	三谷町東四丁目146				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	200.65 m ²				
				収容人員	63 人				
				海拔	18 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	8	施設区分	指定避難所	施設名	三谷東小学校	緯度	34. 8143	経度	137. 2579
				所在地	三谷町南山1-7				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1161.72 m ²				
				収容人員	430 人				
				海拔	29.6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はないが、敷地内に土砂災害警戒区域（急傾斜地）が及ぶ。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	9	施設区分	指定避難所	施設名	三谷中学校	緯度	34. 8149	経度	137. 2622
				所在地	三谷町原山1-40				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	2229.41 m ²				
				収容人員	530 人				
				海拔	39.6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし




土砂災害 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害は、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設では地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生じるおそれがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	10	施設区分	指定避難所	施設名	竹島小学校	緯度	34.8261	経度	137.2372
				所在地	府相町三丁目40				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1000 m ²				
				収容人員	400 人				
				海拔	11.5 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				







所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、高潮の浸水はない。洪水は～0.5mの浸水あり。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震と洪水により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。洪水は、建物が床下浸水するが、1階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等を地表に保管している場合、利用できなくなる。

公共施設等被害整理シート

施設No.	11	施設区分	指定避難所	施設名	東部保育園	緯度	34.8295	経度	137.2444
				所在地	豊岡町池田16-3				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	175.53 m ²				
				収容人員	63 人				
				海拔	20 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				






所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	12	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡東部小学校	緯度	34.8292	経度	137.2448
				所在地	豊岡町池田3				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	858.29 m ²				
				収容人員	300 人				
				海拔	20.6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災する可能性がある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	13	施設区分	指定避難所	施設名	とかみ会館	緯度	34.8240	経度	137.2539
					所在地	豊岡町下久貝18-1			
					場所	—			
					構造	鉄骨			
					階数	1			
					面積	80 m ²			
					収容人員	40 人			
					海拔	32.7 m			
					非常用発電機	—			
					蓄電池	○			
					求めている機能	避難所			



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はなし。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	14	施設区分	指定避難所	施設名	上組会館	緯度	34.8325	経度	137.2495
					所在地	豊岡町軒山11-1			
					場所	—			
					構造	鉄骨			
					階数	1			
					面積	80 m ²			
					収容人員	40 人			
					海拔	33.5 m			
					非常用発電機	—			
					蓄電池	○			
					求めている機能	避難所			



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし






土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	15	施設区分	指定避難所	施設名	迫公民館	緯度	34.8294	経度	137.2525
				所在地	豊岡町ハツ田27-9				
				場所	—				
				構造	鉄骨				
				階数	1				
				面積	60 m ²				
				収容人員	30 人				
				海拔	31.9 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



所見：
震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	16	施設区分	指定避難所	施設名	五井町多目的ホール	緯度	34.8363	経度	137.2445
				所在地	五井町岡海道79-5				
				場所	—				
				構造	鉄骨				
				階数	1				
				面積	120 m ²				
				収容人員	60 人				
				海拔	47.4 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設では、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	17	施設区分	指定避難所	施設名	平田町民センター	緯度	34.8283	経度	137.2412
				所在地	平田町西長根49				
				場所	—				
				構造	鉄骨				
				階数	1				
				面積	120 m ²				
				収容人員	60 人				
				海拔	20.6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はないが、洪水は敷地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	18	施設区分	指定避難所	施設名	北部保育園	緯度	34.8434	経度	137.2315
				所在地	清田町門前2-16				
				場所	遊戯棟				
				構造	鉄筋				
				階数	1				
				面積	162 m ²				
				収容人員	56 人				
				海拔	42 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	19	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡北部小学校	緯度	34.8431	経度	137.2328
				所在地	清田町間堰52				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	878.59 m ²				
				収容人員	300 人				
				海拔	40.6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	20	施設区分	指定避難所	施設名	中部中学校	緯度	34.8418	経度	137.2289
				所在地	水竹町下川原11-1				
				場所	体育館・武道場				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1652.6 m ²				
				収容人員	760 人				
				海拔	32.6 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし







土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	21	施設区分	指定避難所	施設名	西部保育園	緯度	34.8401	経度	137.2242
				所在地	神ノ郷町杵町田14-5				
				場所	遊戯・保育棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	382.5 m ²				
				収容人員	44 人				
				海拔	30 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



所見：
震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	22	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡西部小学校	緯度	34.8397	経度	137.2234
				所在地	神ノ郷町寺町田10				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	753.26 m ²				
				収容人員	260 人				
				海拔	30.9 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	23	施設区分	指定避難所	施設名	南部保育園	緯度	34.8254	経度	137.2303
				所在地	神明町22-28				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	120 m ²				
				収容人員	60 人				
				海拔	8 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	24	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡南部小学校	緯度	34. 8264	経度	137. 2301
		所在地	神明町22-3						
		場所	体育館						
		構造	鉄骨						
		階数	2						
		面積	1133.89 m ²						
		収容人員	390 人						
		海拔	9.8 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	25	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡中学校	緯度	34.8293	経度	137.2351
				所在地	新井町南111				
				場所	体育館				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	1655.9 m ²				
				収容人員	520 人				
				海拔	17 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	26	施設区分	指定避難所	施設名	勤労福祉会館	緯度	34.8254	経度	137.2277
				所在地	神明町18-4				
				場所	会議室等				
				構造	鉄筋				
				階数	4				
				面積	3174.28 m ²				
				収容人員	490 人				
				海拔	6.9 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	27	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡高等学校	緯度	34.8317	経度	137.2304
				所在地	上本町8-9				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1060 m ²				
				収容人員	530 人				
				海拔	18.7 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	28	施設区分	指定避難所	施設名	中央小学校	緯度	34.8293	経度	137.2182
				所在地	緑町3-49				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	1				
				面積	1066.45 m ²				
				収容人員	370 人				
				海拔	6.3 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				




地震 震度6弱



液状化 危険度が低い



津波 浸水なし



洪水 ~0.5m浸水あり



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は低い。津波、高潮による浸水はない。洪水により~0.5m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震と洪水により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。洪水は、建物が床下浸水するが1階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等を地表に保管している場合、利用できなくなる。

公共施設等被害整理シート

施設No.	29	施設区分	指定避難所	施設名	中部保育園	緯度	34.8269	経度	137.2207
				所在地	旭町22-18				
				場所	遊戯棟				
				構造	鉄筋				
				階数	1				
				面積	193.5 m ²				
				収容人員	61 人				
				海拔	7 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	30	施設区分	指定避難所	施設名	市民体育センター	緯度	34.8280	経度	137.2169
				所在地	緑町3-69				
				場所	武道館				
				構造	鉄筋				
				階数	3				
				面積	3655.23 m ²				
				収容人員	800 人				
				海拔	3.8 m				
				非常用発電機	○				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				




地震 震度6弱




液状化 危険度が極めて低い




津波 浸水なし



洪水 0.5m~3.0m浸水あり



高潮 0.5m~3.0m浸水あり








土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は極めて低い。津波による浸水はない。洪水により0.5m~3.0m浸水する。高潮により0.5m~3.0m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震、洪水、高潮により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。洪水、高潮は1階床上浸水するが2階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等が地表又は1階に保管されている場合、利用できなくなる。

公共施設等被害整理シート

施設No.	31	施設区分	指定避難所	施設名	塩津保育園	緯度	34.8271	経度	137.2011
				所在地	竹谷町今御堂63-1				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	187.75 m ²				
				収容人員	65 人				
				海拔	20 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				






所見：

震度は6弱、液状化危険度は極めて低い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	32	施設区分	指定避難所	施設名	塩津小学校	緯度	34.8286	経度	137.2020
		所在地	竹谷町今御堂31-1						
		場所	体育館						
		構造	鉄骨						
		階数	2						
		面積	964.81 m ²						
		収容人員	370 人						
		海拔	5.9 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



所見：


震度は6弱、液状化危険度は計算対象層なし。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	33	施設区分	指定避難所	施設名	塩津中学校	緯度	34.8312	経度	137.2049
				所在地	竹谷町上ノ山2				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1856.43 m ²				
				収容人員	680 人				
				海拔	17 m				
				非常用発電機	ソーラー有				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	34	施設区分	指定避難所	施設名	愛知工科大学・愛知工科大学自動車短期大学	緯度	34.8328	経度	137.1924
					所在地	西迫町馬乗50-2			
					場所	体育館			
					構造	鉄骨			
					階数	2			
					面積	1554 m ²			
					収容人員	777 人			
					海拔	40.6 m			
					非常用発電機	—			
					蓄電池	○			
					求めている機能	避難所			



地震 震度6弱




液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし




土砂災害 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）あり

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	35	施設区分	指定避難所	施設名	拾石町会館	緯度	34.8215	経度	137.2017
				所在地	拾石町塩浜81				
				場所	—				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	120 m ²				
				収容人員	60 人				
				海拔	2.54 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				




地震 震度6弱




液状化 危険度が極めて高い



津波 浸水なし



洪水 0.5～3.0m浸水あり



高潮 0.5m～3.0m浸水あり



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は極めて高い。津波の浸水はないが、敷地周辺まで浸水が及ぶ。洪水により0.5m～3.0m浸水する。高潮により0.5m～3.0m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震、液状化、洪水、高潮により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。洪水、高潮は1階床上浸水するが2階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等が地表又は1階に保管されている場合、利用できなくなる。

公共施設等被害整理シート

施設No.	36	施設区分	指定避難所	施設名	形原保育園	緯度	34.8027	経度	137.1821
				所在地	形原町中村3-3				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	178.6 m ²				
				収容人員	67 人				
				海拔	15 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし


所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。


公共施設等被害整理シート

施設No.	37	施設区分	指定避難所	施設名	形原南保育園	緯度	34.7951	経度	137.1839
				所在地	形原町西根崎17-4				
				場所	遊戯棟				
				構造	鉄筋				
				階数	1				
				面積	213 m ²				
				収容人員	70 人				
				海拔	17 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				

37.形原南保育園 遊戯棟



地震 震度6強



液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが増える。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が増え、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	38	施設区分	指定避難所	施設名	形原小学校	緯度	34.7995	経度	137.1863
				所在地	形原町御嶽34-2				
				場所	体育館				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	1026.47 m ²				
				収容人員	310 人				
				海拔	12.2 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	39	施設区分	指定避難所	施設名	形原中学校	緯度	34.8015	経度	137.1816
		所在地	形原町佃20-1						
		場所	体育館・技術教室棟						
		構造	鉄筋						
		階数	2						
		面積	3143.01 m ²						
		収容人員	800 人						
		海拔	16.5 m						
		非常用発電機	ソーラー有						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし





土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	40	施設区分	指定避難所	施設名	蒲郡文化広場	緯度	34.8003	経度	137.1816
				所在地	形原町袋川25-1				
				場所	体育館				
				構造	鉄筋				
				階数	1				
				面積	1374 m ²				
				収容人員	600 人				
				海拔	16.3 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				




所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	41	施設区分	指定避難所	施設名	形原4区しあわせ会館	緯度	34.7959	経度	137.1799
				所在地	形原町北上松22				
				場所	—				
				構造	鉄筋				
				階数	1				
				面積	130 m ²				
				収容人員	65 人				
				海拔	23.2 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱




液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	42	施設区分	指定避難所	施設名	形原北保育園	緯度	34.8109	経度	137.1851
				所在地	金平町三本木1				
				場所	遊戯棟				
				構造	木造				
				階数	1				
				面積	158.94 m ²				
				収容人員	70 人				
				海拔	10 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 危険度が高い



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は高い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震、液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	43	施設区分	指定避難所	施設名	形原北小学校	緯度	34.8115	経度	137.1858
		所在地	金平町屋敷田1						
		場所	体育館						
		構造	鉄骨						
		階数	2						
		面積	1110.8 m ²						
		収容人員	410 人						
		海拔	10.4 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6弱



液状化 危険度が高い



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は高い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震、液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。

公共施設等被害整理シート


施設No.	44	施設区分	指定避難所	施設名	西浦保育園	緯度	34.7832	経度	137.1804
				所在地	西浦町丸落20-3				
				場所	遊戯棟				
				構造	鉄筋				
				階数	1				
				面積	213 m ²				
				収容人員	70 人				
				海拔	5 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	○				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6強



液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし




土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はないが、津波、高潮は敷地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。

公共施設等被害整理シート


施設No.	45	施設区分	指定避難所	施設名	西浦小学校	緯度	34.7839	経度	137.1807
		所在地	西浦町宮地10						
		場所	体育館						
		構造	鉄骨						
		階数	2						
		面積	1001.36 m ²						
		収容人員	300 人						
		海拔	9.4 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6強




液状化 計算対象外




津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし







土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが増える。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が増え、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	46	施設区分	指定避難所	施設名	西浦中学校	緯度	34.7823	経度	137.1834
		所在地	西浦町原山1-24						
		場所	体育館・技術教室棟						
		構造	鉄骨						
		階数	2						
		面積	2806.97 m ²						
		収容人員	810 人						
		海拔	38.2 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害は土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）がある。当該施設は、地震と土砂災害により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが増える。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある。