

公共施設等被害整理シート

施設No.	47	施設区分	地域避難所	施設名	大塚公民館	緯度	34.8144	経度	137.2825
				所在地	大塚町西島91				
				場所	—				
				構造	鉄筋				
				階数	3				
				面積	742.32 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	11 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 危険度が高い



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は高い。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震と液状化により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	48	施設区分	地域避難所	施設名	みや児童館	緯度	34.8193	経度	137.2472
				所在地	三谷北通二丁目259-1				
				場所	2階部分使用				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	489.63 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	12 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし




土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート


施設No.	49	施設区分	地域避難所	施設名	三谷小学校	緯度	34. 8168	経度	137. 2459
		所在地	三谷町迫1-1						
		場所	体育館						
		構造	鉄骨						
		階数	1						
		面積	1017. 7 m ²						
		収容人員	310 人						
		海拔	6. 6 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6強



液状化 危険度が極めて高い



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 0. 5m~3. 0m浸水あり



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6強、液状化危険度は極めて高い。津波、洪水の浸水はないが敷地周辺まで浸水が及ぶ。高潮により0. 5m~3. 0m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震、液状化、高潮により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。液状化により地盤沈下が起こり、下水管の破裂によるトイレ等の使用不可や建物土台の傾斜が発生することがある。高潮は1階床上浸水する。当該建物は1階建てのため利用ができなくなる可能性がある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	50	施設区分	地域避難所	施設名	東部公民館	緯度	34. 8278	経度	137. 2472
				所在地	豊岡町殿門24				
				場所	—				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	654. 16 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	19 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	51	施設区分	地域避難所	施設名	浜家公民館	緯度	34.8211	経度	137.2340
所在地	松原町137-3								
場所	2階								
構造	—								
階数	2								
面積	— m ²								
収容人員	— 人								
海拔	4.6 m								
非常用発電機	—								
蓄電池	○								
求めている機能	避難所								



地震 震度6弱




液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 0.5m~3.0m浸水あり



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水の浸水はない。高潮により0.5~3.0m浸水する。土砂災害の可能性はない。当該施設では地震、高潮により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあり、耐震性が低い建物では倒れるものもある。高潮は1階床上浸水するが2階以上が利用可能である。蓄電池等の資機材等が地表又は1階に保管されている場合、利用できなくなる可能性がある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	52	施設区分	地域避難所	施設名	小江公民館	緯度	34.8238	経度	137.2277
				所在地	神明町2-10				
				場所	—				
				構造	鉄筋				
				階数	3				
				面積	659.91 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	5 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし




土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はないが、高潮は敷地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	53	施設区分	地域避難所	施設名	北部公民館	緯度	34.8421	経度	137.2322
				所在地	清田町間堰50				
				場所	—				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	550.67 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	42 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	54	施設区分	地域避難所	施設名	蒲郡公民館	緯度	34.8269	経度	137.2266
				所在地	元町19-13				
				場所	—				
				構造	鉄骨				
				階数	2				
				面積	794 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	10 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし





土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	55	施設区分	地域避難所	施設名	西部公民館	緯度	34.8401	経度	137.2232
				所在地	神ノ郷町杵町田12-1				
				場所	—				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	417.62 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	35 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	56	施設区分	地域避難所	施設名	塩津公民館	緯度	34.8287	経度	137.2024
		所在地	竹谷町今御堂22-1						
		場所	—						
		構造	鉄筋						
		階数	2						
		面積	554.41 m ²						
		収容人員	— 人						
		海拔	6 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	—						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6弱




液状化 計算対象層なし



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は対象層なしである。津波、洪水、高潮による浸水はないが、高潮は敷地周辺まで浸水が及ぶ。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	57	施設区分	地域避難所	施設名	形原中学校	緯度	34.8015	経度	137.1816
		所在地	形原町佃20-1						
		場所	体育館・技術教室棟						
		構造	鉄筋						
		階数	2						
		面積	3143.01 m ²						
		収容人員	800 人						
		海拔	16.5 m						
		非常用発電機	ソーラー有						
		蓄電池	○						
		求めている機能	避難所						



地震 震度6弱



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：


震度は6弱、液状化危険度は地形条件により計算対象外である。津波、洪水、高潮の浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	58	施設区分	地域避難所	施設名	かたはら児童館	緯度	34.8042	経度	137.1769
					所在地	形原町北双太山91-2			
					場所	—			
					構造	鉄筋			
					階数	1			
					面積	348.83 m ²			
					収容人員	— 人			
					海拔	37 m			
					非常用発電機	—			
					蓄電池	—			
					求めている機能	避難所			



地震 震度6弱




液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6弱、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6弱の揺れでは、固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂がみられることがある。

公共施設等被害整理シート

施設No.	59	施設区分	地域避難所	施設名	西浦公民館	緯度	34.7853	経度	137.1804
				所在地	西浦町宮地10-6				
				場所	本館				
				構造	鉄筋				
				階数	2				
				面積	799.57 m ²				
				収容人員	— 人				
				海拔	8 m				
				非常用発電機	—				
				蓄電池	—				
				求めている機能	避難所				



地震 震度6強



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし


所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は、地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが増える。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が増え、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。


公共施設等被害整理シート

施設No.	59	施設区分	地域避難所	施設名	西浦公民館	緯度	34.7851	経度	137.1806
		所在地	西浦町宮地10-6						
		場所	みやち会館						
		構造	鉄筋						
		階数	2						
		面積	278.55 m ²						
		収容人員	— 人						
		海拔	9.7 m						
		非常用発電機	—						
		蓄電池	—						
		求めている機能	避難所						

59.西浦公民館みやち会館



地震 震度6強



液状化 計算対象外



津波 浸水なし



洪水 浸水なし



高潮 浸水なし



土砂災害 対象区域なし

所見：

震度は6強、液状化危険度は地形条件から計算対象外である。津波、洪水、高潮による浸水はない。土砂災害の可能性はない。当該施設は地震により被災するリスクがある。震度6強の揺れでは、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが増える。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が増え、耐震性が低い建物では柱が崩れ、倒れるものがある。