

令和4年度 対策必要箇所の対応状況


【蒲郡東部小学校】

令和5年2月末現在

番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況						
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課							
1	殿門平田門1号線	豊岡町殿門地内	子どものすぐ横を車が通るため危険である。	歩道の設置、拡幅								○						○			R5・設計業務委託の予算計上
2	満土呂国府地川1号線	豊岡町満土呂地内	通学路になっている歩道がごみの集荷場所になっており、収集日には子どもが歩道を通れないために車道側に出てしまう。	ごみの集荷場所の変更								○						○			地元との調整を実施(ゴミの出し方について地域で検討)
3	国府地川豊岡上長根1号線	豊岡町国府地川地内	通学路になっている歩道がごみの集荷場所になっており、収集日には子どもが歩道を通れないために車道側に出てしまう。	ごみの集荷場所の変更								○						○			地元との調整を実施(ゴミの出し方について地域で検討)
4	鍛冶薬師2号線	豊岡町鍛冶薬師地内	車がこの道を南進し、西から東へ歩道を通った自転車と接触したことがある。	区画線(止まれ)の設置										○							R3・下水道工事にて復旧済
5	走り田中屋敷2号線	豊岡町中屋敷地内	路側帯の線が引いてあるが、その先の側溝に蓋がなく危険である。	側溝蓋の設置								○						○			R5・側溝設置の予算計上



令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡東部小学校】



1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

蒲郡市