


令和4年度 対策必要箇所の対応状況

【形原小学校】

令和5年2月末現在

番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由
					維持管理課	道路整備課		交通防犯課	土木港湾課	道路建設課	交通安全プログラム推進室	区画整理課	下水道課	学校教育課						
1	御嶽上音羽1号線	形原町上音羽地内	交通量が多いにも関わらず歩道が狭く、子どもたちの滞留場所がない。さらに交差点角に建物が建っている関係で、歩行者からも運転手からも見通しが悪い。	歩道の設置、拡幅		○					○							○	滞留場所の確保が必要のため	
2	東中畑田土山1号線	形原町東中畑地内	交通量が多いにもかかわらず、道が狭くグリーンベルトがない箇所が多い。	グリーンベルトの設置					○					○					R4・グリーンベルトの設置	
3	御嶽上音羽1号線	形原町御嶽地内	交通量が多いにも関わらず歩道が狭い。特に南東側の子どもたちの滞留場所がなく、踏切まで通学団の列が差し掛かることがある。令和4年3月にガードレールが車道側に少し広がったが、十分ではない。	歩道の設置、拡幅							○				○				道路予備設計の実施中	

令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原小学校】



蒲郡市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m