

令和4年度 対策必要箇所の対応状況

【大塚中学校】

令和5年2月末現在

番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
1	大門民成1号線	大塚町耕地街道地内	反射鏡が無いため車の確認ができず危険である。	カーブミラーの設置				○									○			R5・カーブミラー設置の予算計上

令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【大塚中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m