


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡西部小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-21	市道宮成町清田前田1号線	神ノ郷町中山本地内	蒲郡西インターを利用する車の交通量が多く、大型車の通行もある。横断歩道の左右の見通しが悪いので、横断に危険を感じる時がある。押しボタン信号をつけて欲しいという地域の強い要望がある。	信号機の設置			○									○		次年度以降対策実施		
継続案件																				
R4-23	市道宮成町清田前田1号線	神ノ郷町宮間地内	歩道の側溝部分のコンクリートのつなぎ目の穴が大きく、歩行者が足を取られそうである。	側溝蓋の設置						○					○			令和5年度・側溝蓋の設置		
R4-24	市道宮成町清田前田1号線	神ノ郷町五反田地内	大型車の通行が多く、自動車のすれ違いがあるたびに、歩行者に危険を感じる。	防護柵の設置						○						○		令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R4-25	市道宮成町清田前田1号線	神ノ郷町中山本地内	蒲郡西インターを利用する車の交通量が多く、大型車の通行もある。交通量が増えたことにより、横断歩道にへこみが生じ、雨天時に水が溜まる。車が通るときに、水を跳ね上げてしまう。	道路の舗装補修					○						○			令和5年度・舗装の修繕		

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡西部小学校】



1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

蒲郡市