

令和5年度 対策必要箇所の対応状況


【形原小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済 み	対策実 施中	対策予 定	検 討中	対策不 可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-28	県道東幡豆蒲郡線	形原町下音羽地内	交通量が多いにも関わらず歩道が狭く、子どもたちの滞留場所がない。さらに交差点角に建物が建っている関係で、歩行者からも運転手からも見通しが悪い。	滞留場所の確保		○											○	滞留場所の設置に必要な交差点付近の用地買収を伴うため		
R5-29	市道東中畑田土山1号線	形原町東欠ノ上地内	交通量が多いにもかかわらず、道が狭くグリーンベルトがない箇所が多い。	グリーンベルトの設置							○						○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
継続案件																				
R4-41	市道御嶽上音羽1号線	形原町御嶽地内	交通量が多いにも関わらず歩道が狭い。特に南東側の子どもたちの滞留場所がなく、踏切まで通学団の列が差し掛かることがある。令和4年3月にガードレールが車道側に少し広がったが、十分ではない。	歩道の設置、拡張							○						○	令和5年度・道路詳細設計		
R4-42	市道東中畑田土山1号線	形原町森口地内	転落防止柵が設置されているが、劣化しており所々破損して危険なため補修してほしい。	防護柵の設置							○						○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		



# 令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原小学校】



蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m