


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【塩津中学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-53	市道川田東山1号線	鹿島町川田地内	歩道が狭いこと、急カーブのため視界が悪く危険	路面標示の設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
継続案件																				
R4-86	県道三ヶ根停車場拾石線	拾石町浜田地内	多くの生徒が利用している。朝夕の車の交通量が多く、道幅が狭いため渋滞して、危険を感じる。	歩道の設置、拡幅													○	令和5年度・道路予備設計		

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【塩津中学校】




蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【塩津中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m