

令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【大塚中学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-54	—	大塚町西屋敷地内	暗くて怖い	電気を増やしてほしい														○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施	
R5-55	市道西屋敷西島1号線	大塚町蔵屋敷地内	歩行者がいても、車が止まってくれないときがある	路面標示の設置														○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施	
継続案件																				
R4-89	市道大門民成1号線	大塚町耕地街道地内	橋を渡ってすぐ右の道路でミラーがなく、車の確認ができない。	カーブミラーの設置					○									○	令和5年度・カーブミラーの設置	

# 令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【大塚中学校】



蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m



# 令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【大塚中学校】



蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m