

ため池ハザードマップ 桑原池

【浸水想定区域】

このハザードマップは、大雨や地震により異常な状態におかれ、ため池の堤体が決壊した場合を想定し、浸水する可能性がある区域を記載しています。

この地図の浸水区域は、満水の水が溜まっている、ため池の堤体が決壊した場合の最大浸水深を表示しています。

浸水想定区域を把握し、ため池の異常を発見した場合や市から避難勧告等が出されるなど、ため池による災害のおそれがあるとわかった場合には、速やかに避難してください。

なお、浸水想定区域は、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。

令和5年2月作成

非常時緊急連絡先
救助等⇒消防への急報 119


ため池管理に関する連絡先
蒲郡市産業振興部農林水産課 (0533)66-1124

- ### 凡例
- 避難場所
 - 防災倉庫
 - 消防団器具庫
 - 第一次緊急輸送道路
 - 第二次緊急輸送道路
 - 第三次緊急輸送道路
 - 病院・診療所
 - 救護所
 - 消防署
 - 河川
 - 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)
 - 土砂災害警戒区域(急傾斜地)
 - 到達時間

！寺戸公園については、浸水想定区域内にあるため、ため池決壊時の避難先としては不适当です。

最大浸水深

5m 以上
2m ~ 5m 未満
1m ~ 2m 未満
0.5m ~ 1m 未満
0.5m 未満



決壊の種類

	ため池の堤体に発生した亀裂などが、水みちとなって、徐々に大きくなり、決壊する場合があります。
	ため池に貯めている水や雨などが、堤体の中に浸透して、斜面のすべりが発生し、決壊する場合があります。また、地震により堤体がゆられることにより、斜面のすべりが発生し決壊する場合があります。
	大雨などにより、ため池に貯めている水が、堤体を越えてあふれ出し斜面を削りとり、決壊する場合があります。

注1) この地図は、東三河広域連合長の承認を得て、同連合発行の都市計画基本図を使用して作成したものである。(承認番号)4東三都(測)第1-15号

注2) 土砂災害警戒区域等は令和4年の内容である。