


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【形原北小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-31	県道東幡豆蒲郡線	形原町市場地内	東西から横断歩道を渡る歩行者の様子が分かりにくい。実際に交通事故が起きた。	カーブミラーの設置													○	令和5年度・歩行者飛び出し防止ステッカーの設置(代替案)		
R5-32	市道北新田6号線	形原町北新田地内	西から来る歩行者の様子が分かりにくい。実際に交通事故が起きた。	カーブミラーの設置													○	令和5年度・カーブミラーの設置		
R5-33	市道南新田浜田1号線	鹿島町横砂地内	歩道と車道が区別されておらず危険。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-34	市道明德彼岸田1号線	一色町明德地内	南東から322号線に合流してくる車が歩行者のそばを走るため危険。	ポストコーン・ボードの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-35	市道南新田浜田1号線	金平町長田地内	蒲郡駅方面からの車が、鹿島駅の踏切で右折待ちしている車の横をスピードを落とさず、歩道の部分にはみ出て走行している。とても危険なので、右折禁止にしてほしい。	車両通行制限													○	右折禁止は利用者への影響が大きく、住民の同意が必要となるため		
R5-36	市道出口荒木1号線	金平町島田地内	柵がきちんと設置されていないので、子どもが落下する危険がある。	転落防止柵の設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-37	市道上大門開戸1号線	金平町開戸地内	スピードを落とさず進入してくる車が多い。	路面標示の設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-38	市道明德彼岸田1号線	金平町頂拝地内	スピードを出して通る車が多く、危険。曲道なので死角になることもある。	カーブミラーの設置													○	令和5年度・歩行者飛び出し防止ステッカーの設置(代替案)		
R5-39	市道廣田山下1号線	形原町南淀尻地内	側溝に蓋がない場所があるので危険。蓋を設置してほしい。	側溝整備													○	地元調整ができていないため		
R5-40	市道上大門開戸1号線	金平町兼山地内	側溝に蓋がない場所があるので危険。蓋を設置してほしい。	側溝整備													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-41	市道長田山下1号線	金平町彼岸田地内	側溝のグレーチングが大きく、グラグラしている。	側溝整備													○	令和5年度・側溝蓋の設置		
R5-42	市道双太山24号線	形原町北双太山地内	横断歩道の前に一旦停止の看板があるのに止まらない車が多い。	横断旗を設置してほしい。													○	令和5年度・横断旗の設置		
R5-43	市道宮前仲田1号線	金平町屋敷田地内	子どもの送迎のため横断歩道の手前に駐車する自動車がある。	ポストコーン・ボードの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
継続案件																				
R4-51	市道田中荒木1号線	形原町田中地内	道路の幅が狭いが、多くの児童が通る。車両がすれ違うときには、児童の列にかなり近づいてしまう。	歩道の設置、拡幅													○	令和5年度・道路予備設計		
R4-55	市道出口荒木1号線	金平町島田地内	柵がない箇所があり、大雨で川の水量が多いときに危険。また、橋の西側の交通量が多い。	路面標示の設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R4-58	市道市道長田山下1号線	金平町山下地内	車両がスピードを出して通行している。	路面標示の設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R4-60	市道形原細田7号線	形原町田中地内	道路がカーブしており、家の塀の影になって車両が見えにくい。	カーブミラーの設置													○	令和5年度・カーブミラーの設置		
R4-64	市道形原細田7号線	形原町細田地内	アスファルトが膨らんでいて歩きにくい。側溝にふたがない。	道路の舗装補修													○	令和5年度・舗装の修繕		

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図 【形原北小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原北小学校】

