## 第7章 進捗管理

## 7-1 進捗管理

本ビジョンに掲げた各種施策については毎年 1 回、管理指標を用いて施策の進捗状況を把握します。施策の進捗が思わしくない場合については、その原因を明らかにして対策を講ずるとともに、必要に応じて本ビジョンのフォローアップに繋げます。

## ~ 蒲郡市水道ビジョンの管理指標 ~

	管理指標に関連する施策	目標		
管理指標		現状 (平成 30)	中間目標(令和6)	長期目標 (令和 11)
機械設備及び 電気設備の老朽化 資産の割合	<ul><li>水道施設の管理の徹底</li><li>きめ細かな水質管理の 継続</li></ul>	21.4%	15%	10%
管路経年化率	<ul><li>管路更新の推進</li><li>きめ細かな水質管理の 継続</li><li>耐震対策の推進</li></ul>	35.0%	40%	45%
管路更新率	<ul><li>管路更新の推進</li><li>きめ細かな水質管理の 継続</li><li>耐震対策の推進</li></ul>	0.5% (2.9km 更新)	1.0% (6km 更新)	1.0% (6km 更新)
配水池の 耐震化率	<ul><li>● 耐震対策の推進</li><li>● 応急給水対策の充実</li></ul>	99.2%	99.7% (第 1 南山 配水場を 更新)	100% (第1金平 配水場を 更新)
基幹管路の 耐震管率	<ul><li>耐震対策の推進</li><li>応急給水対策の充実</li></ul>	37.8%	50% (1.2km/年 で更新)	60% (1.2km/年 で更新)
経常収支比率	<ul><li>水道施設の管理の徹底</li><li>健全経営の維持</li></ul>	108.1%	100%以上	100%以上
企業債償還元金対減価償却費比率	<ul><li>管路更新の推進</li><li>耐震対策の推進</li><li>健全経営の維持</li></ul>	21.2%	25%	30%
有収率	<ul><li>■ 渇水対策</li><li>● 健全経営の維持</li></ul>	92.7%	94%	95%

本ビジョンのフォローアップについては、下記の PDCA サイクルの考え方に沿って行います。具体的には計画期間が 10 年であることから、下記のタイミングで見直しを図ります。

● ビジョン策定後の中間見直し(5年後)

本ビジョン策定時と大きく環境が変化したり、経営状況等において現状とのかい離が大きかったりする場合、必要に応じて本ビジョンを見直します。

新たなビジョンの策定(10年後)

10 年後に施策の実施状況を踏まえて、新たに 10 年間のビジョンを策定します。 策定にあたっては、本ビジョンと同様に施策の進捗状況を確認し、内容の充実を図ります。

