


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【大塚小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-26	臨港道路海陽3号線	海陽町三丁目地内	新たに完成する道路を通学路にするため、そこまでの横断歩道がない。	横断歩道の設置・移設			○								○			令和5年度・横断歩道の設置		
R5-27	市道西屋敷西島1号線	大塚町西屋敷地内	歩道が狭く、児童と車が接触しそうである。朝、夕の交通量は多く、車もかなり速いスピードで走行している。	ガードパイプの設置							○					○		令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
継続案件																				
R4-38	市道南向山丸山1号線	大塚町南向山地内	児童の通学路に蓋がなく、危険である。車が通る際に避けようとして側溝に落ちそうになってしまうこともあり得る。	側溝蓋の設置							○					○		令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【大塚小学校】



浦
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m