


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡東部小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況							
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市						対策 済み	対策 実施 中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由			
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課		
継続案件																						
R4-17	市道殿門平田門1号線	豊岡町殿門地内	子どものすぐ横を車が通り、危険なため歩道の設置が必要である。	歩道設置・拡幅								○						○				令和5年度～
R4-21	市道走り田中屋敷2号線	豊岡町中屋敷地内	路側帯の線が引いてあるが、その先の側溝に蓋がついておらず危険である。	側溝整備								○						○				令和6年度
R5-9	市道川屋5号線	豊岡町川屋地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○						○				令和6年度
R5-10	市道蓮池平田門1号線	豊岡町五反田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降
R5-11	市道豊岡小迫3号線	豊岡町小迫地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降
R5-12	市道蓮池仲ノ田2号線	豊岡町蓮池地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降
R5-13	市道高立田池田1号線	豊岡町池田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降
R5-14	市道小井戸上青山1号線	五井町中郷地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降
R5-15	市道下前田上前田2号線	豊岡町下前田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降
R5-16	市道三谷北通上前田1号線	豊岡町上前田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置								○							○			次年度以降

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図 【蒲郡東部小学校】




蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図 【蒲郡東部小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m