


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡北部小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市						対策 済み	対策 実施 中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課
令和6年度新規																				
R6-5	市道上大内門前1号線	清田町上大内地内	歩道が狭く、車と子どもとの距離が近い。歩道の拡幅を行ってほしい。	グリーンベルトの設置							○						○			次年度以降
継続案件																				
R5-17	市道宮成町清田前田1号線	清田町前田地内	グリーンベルトはあるが、歩行者と車道の距離が近く危険を感じる(そこを利用する児童数も多い)。	ガードパイプの設置							○					○				令和6年度
R5-18	市道大坪間堰1号線	清田町門前地内	水路への転落の危険性がある。	転落防止柵の設置							○						○			次年度以降
R5-20	区画整理地内	水竹町下青山地内	信号や横断歩道、ミラーなどがない交差点を児童が渡らなければならないが、交通量が多く危険に感じる。	横断歩道の設置・移設			○									○				令和6年度

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡北部小学校】




蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図【蒲郡北部小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m