


### 令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【三谷小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課	学校 教育課						
令和6年度新規																				
R6-7	市道三谷北通16号線	三谷北通二丁目地内	歩行者用信号がなく、少し距離の離れた歩道欄に設置してある信号を見て横断歩道を渡っている。 登校時、信号に日光が当たると、信号の色が判断しにくいことがある。	信号機の設置			○										次年度以降			
継続案件																				
R4-29	市道常徳上野1号線	三谷町常徳地内	築地交差点から三谷小の北西の点滅信号まで、約280mにわたり、信号も、横断歩道もない。また、この区間は、緩やかなカーブがあり、加速してくる車もいて、見通しが悪く危険。	路面標示の設置								○					令和6年度			

# 令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【三谷小学校】



蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m