


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【形原小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体								対応状況							
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲都市						対策 済み	対策 実施 中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課
継続案件																				
R4-41	市道御嶽上音羽1号線	形原町御嶽地内	交通量が多いにも関わらず歩道が狭い。特に南東側の子どもたちの滞留場所がなく、踏切まで通学団の列が差し掛かることがある。 令和4年3月にガードレールが車道側に少し広くなったが、十分ではない。	歩道設置・拡幅							○						○			令和4年度～
R4-42	市道東中畑田土山1号線	形原町森口地内	転落防止柵が設置されているが、劣化しており所々破損して危険なため補修してほしい。	ガードパイプの設置							○						○			令和6年度
R5-29	市道東中畑田土山1号線	形原町東欠ノ上地内	交通量が多いにもかかわらず、道が狭くグリーンベルトがない箇所が多い。	グリーンベルトの設置							○						○			次年度以降

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原小学校】



1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m