


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【三谷東小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲都市						対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課
継続案件																				
R4-69	市道三谷東53号線	三谷町東一丁目地内	歩道橋から降りてすぐ曲がるため、歩行者がはみ出しやすく危険を感じている。 白線が消えている。	歩道設置・拡幅								○					○			令和5年度～
R4-70	市道三谷東51号線	三谷町東一丁目地内	国道から侵入してくる車と歩行者が接触する恐れがあり、危険である。	グリーンベルトの設置								○				○				令和6年度
R5-44	市道諏訪東5号線	三谷町諏訪東地内	歩道が狭く、車と接触する恐れがあり、危険である。	グリーンベルトの設置								○				○				令和6年度
R5-45	県道豊岡三谷港線	三谷町前田地内	歩道と車道の境目がないため、車と接触する恐れがあり、危険である。	グリーンベルトの設置		○											○			次年度以降
R5-46	—	三谷町東三丁目地内	白線が消えており、車と接触する恐れがあり、危険である。	白線の引き直し										○	○					令和6年12月に学校で白線を引き直した。

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【三谷東小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m