


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【形原中学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲都市						対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課
令和6年度新規																				
R6-25	市道南新田浜田1号線	形原町北新田地内	歩道が狭く、すれ違う時に車道にはみ出てしまう。	路面標示の設置 グリーンベルトの設置							○						○			次年度以降
継続案件																				
R5-57	県道深清西浦線	形原町大坪地内	歩道が狭くなる箇所があり、自転車も比較的通る場所であるため危険である。	歩道設置・拡幅		○											○			実施内容を検討
R5-58	市道南新田浜田1号線	形原町北新田地内	比較的通行量が多い道路であるが、信号機のない横断歩道で車が止まってくれない。	路面標示の設置							○						○			次年度以降

令和6年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m