


令和6年度 対策必要箇所の対応状況

【中部中学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市						対策 済み	対策 実施 中	対策 予定	検 討 中	対策 不可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 管理課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	環境 清掃課							学校 教育課
令和6年度新規																				
R6-26	市道宮成町7号線	宮成町地内	道幅が狭く、車通りも多い。過去に交通事故も起きている。	路面標示の設置 グリーンベルトの設置							○						○			次年度以降
継続案件																				
R4-100	市道中央本町竹谷宮前1号線	御幸町地内	歩道があるがその歩道に段差があり、危険である。	歩道設置・拡幅								○				○				令和5年度～

令和6年度 対策必要箇所に対応状況位置図【中部中学校】




蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

令和6年度 対策必要箇所の対応状況位置図 【中部中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m