## 施設基本情報シート

施設	է=	ı—ド	200104				施設	设用.	 l途別分類	学校教育施設			
施設			蒲郡西部	 小学校					域別分類				
所在	E坩	也(町名・番地)	神ノ郷町で	<b>吉町田10</b>			用迫	主地	.域				
開設	2年	F月日	明治6年1	1月1日			財産	ĔΖ					
施設	と道	型式形態 運営形態	直営				指定	E管					
設置	杜		学校教育	 法									7
設置	含	€例	蒲郡市公	立学校設置	<b>置条例</b>								
市の	)함	十画	時期の決定した廃止の方針がある				外観		和性上進	T			
設置目的		して、義務 内基礎的な に「清見学 立。明治8 <sup>2</sup> す。明治27	い学校区内の教育として行いまのを施すとして行いまのを施すとして発力としてみまりませる。 中年現在のでは 年のでは、 日本のでは 日本のでは、 日本のでは 日本のでも 日を 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本のでも 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の	テわれる普覧 ための施設 ノ郷村正行 社境内に仮 レ郷町壱町	通教育の 设。明治6年 院に設 校舎を移 J田に移	内部					***************************************		
主な	利	川用者		区内の小学村 員、事務職		及びその	避難	所(	の指定(屋内受入人数)	(	)		
	±	:地面積		10,218.66		m²		総	延床面積		3,756.17		m²
土地	地	2目						階	数(主たる建物)		地上	.2階	
情報	±	:地所有状況		市有地	∙借地			構	造(主たる建物)	RC			
	借	<b>地面</b> 積		1,269.00		m²	7-	建	築年(主たる建物)	昭和27年			
	(区分•単位)			6年度		5年度	建物	为			市有物件		
利			人	前年比%	人(円)	前年比%	情報	借	家面積		0		m²
用	-	館日数	239	100	239	100	1100	耐	震対応(主たる建物)		対点	济	
情 報	-	<b>注</b> 徒数	59	104	57	85							
	字	<sup>2</sup> 級数	8	100	8	100		未	利用スペース		0		m²
			令和6年度		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				<b>会和</b> (	6年度	<b>今</b> 和:	和5年度	
		(区分•単位)	千円	前年度比%	千円	前年度比%	- 0/		(区分•単位)	千円	前年度比%	<u> </u>	前年度比%
		の収入計①	92	95	97	115			の支出計8	22.243	93	23.919	89
	((	2+3) 使用料(減免後)2	87	95	92	116		ll	<u>旨定管理料除く)</u> 施設のコスト	7,938	83	9,558	77
		その他③	5	100	5	100		H	事業のコスト	4.946	87	5,660	95
des		≪参考≫	0		0		_	lŀ	人に係るコスト	9.359	108	8,701	100
収入	指	使用料減免額④ 定管理者の収入計⑤	0		0		支出	Н	定管理者の支出計の		100	0	100
	,,_	指定管理料⑥	0		0			 	施設のコスト	0		0	
		利用料金収入	0		0			lŀ	自主事業以外のコスト	0		0	
		自主事業収入	0		0			lŀ	自主事業のコスト	0		0	
		その他収入	0		0			lŀ	人に係るコスト	0		0	
	ılı	ストの他収入	92	95	97	115		Ш		22,243	93	23,919	89
使用		科減免割合(%)		90		110	⊤≓	_					
<b>(4)</b> ·	÷	((2)+(4))) 営における実質的な	0		0				f負費・修繕費 (市民)負担額⑪	773	30	2,571	14
収入	((	7-⑥) 理者の収支差引	92	95	97	115	負	((8	(市民/負担銀行 (市民)負担割合(%)	22,151	93	23,822	89
指走 (⑤-			0		0	<u> </u>	担		(市氏)負担制合(%) ()÷⑩)	100	100	100	100
施設所管課		教育政策	課			施設評価対象主管課			教育政策課				

## 運営状況シート①(収支状況)

施制	⊕_¬-	ード	連呂 建呂 (200104	状況シート	1)(4)	又认况)	利用田谷	金別分類	学校教育施	<b></b>	
	· 設:		蒲郡西部小学校					或別分類 或別分類	コルが日心	н^	
ne	. u.X.		区分	令和6年	度	前年比(%)		令和4年度	令和3年度	令和2年度	平成31年度
職	常勤	劼		12 112	人	13. 1 22(1)	17117	1-12-12	10 100	1-11-12	1 770-1 122
員	再信	壬用	l·非常勤·臨時等	5	人	100	5	5	4	4	1
数	その	の他	1		人						
	①r	市の	)支出(指定管理料を除く)	13,657	千円	77	17,789	36,689	30,409	38,487	67,649
		施記	設に係るコスト	8,586	千円	73	11,761	29,499	24,237	30,937	59,290
			光熱水費	2,618	千円		3,101	3,850	2,162	1,611	1,691
			工事請負費・修繕費	773	千円	30	2,571	18,403	4,611	5,236	52,912
			土地・建物等の使用料・賃借料	704	千円	100	704	704	704	704	704
			施設・設備管理委託料 その他	2,865 1,626	千円		3,499 1,886	3,495 3,047	3,608 13,152	3,800 19,586	2,344 1,639
		事章	実運営に係るコスト	5,032	千円	84	5,998	7,150	6,146	7,510	8,338
		-	事業委託費	125	千円	34	368	1,245	188	522	659
			事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
			その他	4,907	千円	87	5,630	5,905	5,958	6,988	7,679
		人	に係るコスト	39	千円		30	40	26	40	21
			人件費	39	千円	130	30	40	26	40	21
			空管理者の支出				0	0	0	0	0
		心	設に係るコスト 光熱水費	0	千円		0	0	0	0	0
			工事請負費·修繕費		千円						
			土地・建物等の使用料・賃借料		千円						
			施設·設備管理委託料		千円						
			その他		千円						
		事	業運営に係るコスト(自主事業以外)	0	千円		0	0	0	0	0
			事業委託費		千円						
支			事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
支出		由:	その他	0	千円		0	0	0	0	0
		+ :	業運営に係るコスト(自主事業分) 事業委託費	0	千円		0	0	0	0	0
			事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
			その他		千円						
		人	に係るコスト	0	千円		0	0	0	0	0
			人件費		千円						
			+(1)+2)	13,657	千円		17,789	36,689	30,409	38,487	67,649
		施詞	設に係るコスト	8,586	_		11,761	29,499	24,237	30,937	59,290
			光熱水費	2,618	+		3,101	3,850	2,162	1,611	1,691
			工事請負費・修繕費		千円		2,571	18,403	4,611	5,236	52,912
			土地・建物等の使用料・賃借料 施設・設備管理委託料				704 3,499	704 3,495	704 3,608	704 3,800	704 2.344
			その他	1,626	千円		1,886	3,047	13,152	19,586	1,639
		事業	業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業以外)	5,032	_		5,998	7,150	6,146	7,510	8,338
			事業委託費	125	千円		368	1,245	188	522	659
			事業物件費(需用費・役務費等)	0	千円		0	0	0	0	0
		<u> </u>	その他	4,907	千円		5,630	5,905	5,958	6,988	7,679
		事	業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業分	0	千円		0	0	0	0	0
			事業委託費 事業物件費(需用費·役務費等)	0	千円		0	0	0	0	0
			争未物計員(市用員・仅務員等) その他	0	千円		0	0	0	0	0
		人	に係るコスト	39	1		30	40	26	40	21
		`'	人件費	39	千円		30	40	26	40	21
	<b>4</b> 6		(\$+6)		千円	95	97	84	95	59	82
		<u>©</u> ī	市の収入(市の歳入に計上するもの)				97	84	95	59	82
			施設使用料収入		千円		92	79	90	54	77
			財産貸付料収入・目的外使用料収入	5	千円		5	5	5	5	5
ll to			負担金 この他の収入		千円						
収入		<u>(R)</u> 1	┃その他の収入 指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの	0	千円		0	0	0	0	0
		⊕†	相定官理者の収入(中の歳入に計上しないもの ⑦指定管理料	U	千円		U	U	U	U	U
			利用料金収入		千円						
			自主事業収入		千円						
			その他の収入		千円						
ı F	×4	吏用	料の減免額		千円						
لليا	/*\ L			A 10 FCF		77	△ 17,692	△ 36,605	△ 30,314	△ 38,428	△ 67,567
			収支(④-③)	△ 13,565	_	77	·	·			
税金	全負		収支(4)=(3)) 額⑧(①-⑤+⑦) 割合(®÷③)	13,565	_		17,692	36,605 100	30,314	38,428 100	67,567 100

# 運営状況シート②(利用量・光熱水費)

施設コード		200104				利用用途	金別分類	学校教育施設		
		 施設名	蒲郡西部小学校	ξ			利用圈均	 或別分類		
用涂		区分	令和	6年度		前年比(%)	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
175		THE THE NA	年間利用者数		人	_				
		利用者数	開館日数	239	日	100	239	240	239	239
			実員数		人	-				
		園児数•児童数	定員数		人	_				
			児童数•生徒数	59	人	104	57	67	55	68
		生徒数	学級数	8	人	100	8	8	8	8
		+ 10	入居可能戸数		戸	-				
		入居者数	入居戸数		戸	-				
			保管期間内文書			_				
			文書(上記以外)			_				
			文化財			_				
		収納物	机棚等什器備品			_				
			イベント用具			_				
			防災関連物品			_				
			その他			_				
			駐車可能台数		台	_				
		四輪車(有料)	年間利用台数		台	_				
			開場日数		日	_				
			駐車可能台数		台	-				
		四輪車(無料)	年間利用台数		台	_				
	駐車数		開場日数		日	_				
	<b>計平</b>		駐車可能台数		台	_				
		二輪車(有料)	年間利用台数		台	_				
			開場日数		日	_				
			駐車可能台数		台	_				
		二輪車(無料)	年間利用台数		台	_				
			開場日数	04.405	日.	-	00.001	111000	07.004	55.040
		電気	使用量 金額	64,185 2,210	kwh 千円	97 85	66,081 2,600	114,339 2,854	67,984 1,383	55,642 1,025
		+/n → _ L * ¬	使用量	2,210	m³	-	2,000	2,004	1,000	1,020
		都市がス	金額		千円	-				
		天然ガス	使用量		m³	-				
			金額 使用量	38	千円 kg	-				63
		LPG	金額	79	千円	_				84
光	燃料	軽油	使用量		L	_				
烈水	P'P mix		金額		千円	_				
光熱水費関係		灯油	使用量 金額		L 千円	_				
係		1%	使用量		L	_				
		ガソリン	金額		千円	_				
		A重油	使用量		L	_				
			金額 使用量	965	千円 ㎡	- 53	1,807	4,225	3,164	1,813
		上水	金額	329	千円	66	501	996	779	502
	水道	 工水	使用量	523	m³	-	331			
			金額		千円	_				
		下水	金額		千円	_				

# 土地・建物シート

施設コード	200104		でを物とし		利用用途	金別分類	学校教育:	施設
 施設名	蒲郡西部小学校				利用圏均	或別分類		
	棟コード	建築年月日	延床面積 (㎡)	階数	構造	財産区分	借受面積	貸付面積
プール本体	200-6	1971/04/01	0.00		RC		0.00	0.00
管理棟[1-1]校舎	200104011	1965/03/31	720.23	地上2階	RC		0.00	0.00
管理棟(1-2)便所	200104012	1979/12/31	5.28	地上1階	СВ		0.00	0.00
便所棟〔2〕	200104021	1965/03/31	38.86	地上1階	RC		0.00	0.00
中央棟[3-1]校舎		1952/04/30	953.42	地上2階	RC		0.00	0.00
プール付属棟(9)更衣室・例		1971/08/31	38.92	地上1階	W		0.00	0.00
プール付属棟[10]管理・機	械室 200104101	1971/08/31	36.44	地上1階	W		0.00	0.00
便所棟(11)渡り廊下	200104111	1965/03/31	48.60	地上1階	S		0.00	0.00
体育館[12-1]	200104121	1979/02/17	709.65	地上2階	S		0.00	0.00
体育館(12-2)倉庫	200104122	1981/10/31	34.98	地上1階	S		0.00	0.00
体育館(12-3)身障者用トイ	レ 200104123	2006/01/31	8.63	地上1階	S		0.00	0.00
北棟[13-1]校舎	200104131	1982/01/31	506.59	地上2階	RC		0.00	0.00
北棟(13-2)階段室	200104132	1982/01/31	61.78	地上2階	S		0.00	0.00
北棟(13-3)校舎	200104133	1996/02/28	330.79	地上2階	RC		0.00	0.00
管理棟(14)更衣室	200104141	1980/09/30	63.10	地上1階	S		0.00	0.00
中央棟(15)校舎	200104151	1989/11/30	84.34	地上2階	S		0.00	0.00
吹抜け渡り	200104511	1982/01/31	94.56	地上2階	S		0.00	0.00
吹抜け渡り	200104521	1980/09/30	20.00	地上1階	S		0.00	0.00
土地		筆コード	実測地積	登記地積	登記日	財産区分	借受面積	貸付面積

拡	設コード	建物状況シート 200104		金別分類	学校教育施設	<u>.                                    </u>	
	.設コ <u>ート</u> 施設名	蒲郡西部小学校		或別分類 或別分類	一下1人4人月 旭司	*	
,	ULX10	神都四部小子校	200-6	200104011	200104012	200104021	200104031
		棟名称	プール本体	管理棟[1-1] 校舎	管理棟(1-2) 便所	便所棟〔2〕	中央棟[3-1] 校舎
		床面積(m <sup>°</sup> )	0.00	720.23	5.28	38.86	953.42
		建物構造	RC 0.00	RC	CB	RC	RC 955.42
		建築年月日 建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ	1971/04/01	1965/03/31	1979/12/31	1965/03/31	1952/04/30
	外部	る。					
	外部	外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。		0			0
	内部	過去1年以内に雨漏り(漏水が発生したことがある) がある。					
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。					
	内部	床や壁·天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所がある。					0
	内部	内壁にひび割れや剥落・欠けなどがある。		0			0
劣化	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。		0			0
Ⅰ状	電気	   点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					_
況 (7	電気	よくブレーカーが落ちる。					
アン	空調	冷暖房機の温度、風量の調整ができないところがある。					
ケー							
٠ ٢ )		冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
Ü		飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
	給排水	ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水	排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。					
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	その他	自由回答					
	出入口	・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる 幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	×	×	×	×	×
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	_	0	_	_	×
	階段	・手すりがありますか?	_	0	_	_	0
バ	エレベー	<ul><li>・急傾斜や回り階段となっていませんか?</li><li>・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか?</li></ul>					
リア	ター	・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_	_	_
フリ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられています か?	_	_	_	×	×
Ì	駐車場	・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	×	_	_	_
	誘導用床 材(点字ブ	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていますか?	×	×	×	×	×
	ロック)等	・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法 (旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×	×	×
未利	用スペース害						0
	形態	市有・国有・県有・民間所有	市有	市有	市有	市有	市有
所有		「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3	3	3
		補助金の名称					
補	補助金①	亚格左					
助金		受領年					
214	補助金②	補助金の名称					
	-A Nor A-L E	受領年		_	_		
耐震	AF 111 TA111	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4]診断対象外	4	2	2	4	2
应文	耐震補強 複合施設①	1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外 所管理	3	1	1	3	1
複		施設名称					
合施	複合施設	延床面積					
設		施設名称					
		延床面積					

+/-	=n- ۱°	建物状況シート		소민사원	学坛 华 本 朱 三	π	
		200104		金別分類	学校教育施設	Σ	
,	施設名	<b>蒲郡西部小学校</b> 棟番号	利用圏 200104091	或別分類  200104101	200104111	200104121	200104122
		<b>保</b> 掛方	プール付属棟	プール付属棟			
		棟名称	(9)更衣室•便 所		便所棟(11)渡 り廊下	体育館[12-1]	体育館(12-2) 倉庫
			38.92	36.44	48.60	709.65	34.98
		建物構造	W	W	S	S	S
	外部	建築年月日 建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ		1971/08/31	1965/03/31	1979/02/17 O	1981/10/31
						0	
		外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。	0				
	内部	過去1年以内に雨漏り(漏水が発生したことがある)がある。					
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。					
	内部	床や壁·天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所がある。					
	内部						
劣化	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。					
状況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
$\widehat{}$	電気						
アン	空調	〜					
ケー		冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
<b>١</b>							
		飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
	給排水	ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水	排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。					
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	この出 こ	自由回答					
	その他						
	出入口	・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	×	×	×	0	_
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	_	_	0	_	_
	階段	・手すりがありますか?	_	_	_	0	_
バ	エレベー	<ul><li>・急傾斜や回り階段となっていませんか?</li><li>・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか?</li></ul>					
リア	ター	・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_	_	_
フリ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられていますか?	×	_	_	×	_
ĺ	駐車場	・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	_	_	_	_
	誘導用床 材(点字ブ	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていま	×	×	×	×	_
	付(点子)等	すか?		^		_ ^	_
	その他	・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法 (旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×	×	_
未利	用スペース害						
=r	形態	市有・国有・県有・民間所有	市有	市有	市有	市有	市有
所有		「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3	3	3
	4.T.14	TO THE STATE OF THE PARTY OF TH					
	1.5	補助金の名称					
補	補助金①	受領年					
助金							
	補助金②	補助金の名称					
	,,,,,,,,,,,,	受領年					
lin 1	診断結果	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外	4	4	4	2	
震		1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外	3	3	3	1	
複	複合施設①	<u>所管課</u> 施設名称					
合		延床面積					
施設	複合施設	所管課 施設名称					
		延床面積					
		<del></del>					

+/-	設コード	<b>建物状況シート</b> 200104	利用田	金別分類	学校教育施設	<u>.</u>	
	設コート 施設名	蒲郡西部小学校		型別分類 或別分類	子仪仪目心的	Z.	
,	心议力	#####################################	200104123	200104131	200104132	200104133	200104141
		*****	体育館(12-3)			北棟(13-3)校	
		棟名称	身障者用トイ レ	舎	段室	舎	衣室
		床面積(㎡)	8.63	506.59	61.78	330.79	63.10
			S 2006/01/31	RC 1982/01/31	S 1982/01/31	RC 1996/02/28	S 1980/09/30
	外部	建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	
	外部	<sup>w。</sup> 外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。		0		0	0
	内部						
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。		0			
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。					
		床や壁・天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所があ					
		る。 内壁にひび割れや剥落・欠けなどがある。					
劣化		設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。					
状	消防						
況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
アン	電気	よくブレーカーが落ちる。					
ケー	空調	冷暖房機の温度、風量の調整ができないところがある。					
-	空調	冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
$\overline{}$	給排水	飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
	給排水	ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水	排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。					
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	その他	自由回答					
	C 47 12	<ul><li>・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる</li></ul>					
	出入口	・Fの周囲に段差がないが、もじくはスローノが設直され、単いすで通行できる幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	0	×	×	×	×
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	_	0	_	0	0
	階段	<ul><li>・手すりがありますか?</li><li>・急傾斜や回り階段となっていませんか?</li></ul>	_	_	0	_	_
バリ	エレベーター	・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか? ・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_	_	_
アフ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられています	0	_	_	_	_
IJ	駐車場	か? ・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	_	_	_	_
	誘導用床		_				
	材(点字ブロック)等	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていますか?	×	×	×	×	×
	その他	・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法	×	×	×	×	×
ナ 利	用スペース害	(旧ハートビル法)の認定建築物ですか?		1			
不利			± <i>±</i>	± <i>±</i>	± <i>±</i>	± <i>±</i>	± <i>5</i>
所有	形態	市有・国有・県有・民間所有	市有	市有	市有	市有	市有
,,	経緯	「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3	3	3
		補助金の名称					
補	補助金①	受領年					
助金							
_	補助金②	補助金の名称					
	1111-201 111 (2)	受領年					
III) J	診断結果	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外					4
震		1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外					3
複	複合施設①	所管課 施設名称					
合		延床面積					
施設	複合施設	<u>所管課</u> 施設名称					
		延床面積					

+/-	=n- ı°	建物状況シート		소민(八왕	<b>学长<u></u> </b>	<b>.</b>	
	-	200104		金別分類	学校教育施設	<u> </u>	
]	施設名	蒲郡西部小学校   棟番号	利用圏 200104151	或別分類 200104511	200104521		1
		<b>保留</b> 与			200104521		
		棟名称	中央棟(15)校 舎	吹抜け渡り	吹抜け渡り		
		床面積(㎡)	84.34	94.56	20.00		
		建物構造	S	S	S		
	外部	建築年月日 建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ	1989/11/30	1982/01/31	1980/09/30		
		外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。					
	内部	過去1年以内に雨漏り(漏水が発生したことがある)がある。					
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
		窓ガラスに傷やひび割れがある。					
	内部	床や壁・天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所がある。					
	内部	内壁にひび割れや剥落・欠けなどがある。					
劣化	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。					
状況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
$\overline{}$	電気	よくブレーカーが落ちる。					
アン	空調	冷暖 戸機の温度、風量の調整ができないところがある。					
ケー		冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
<b>/</b>							
		飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
		ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水	排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。 					
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	その他	自由回答					
		<ul><li>・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる</li></ul>		_	_		
	出入口	幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	×	0	0		
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	_	0	0		
	階段	<ul><li>・手すりがありますか?</li><li>・急傾斜や回り階段となっていませんか?</li></ul>	_	_	_		
バリ	エレベー	・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか?	_	_	_		
アフ	ター	・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか? ・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられています					
リリー	便所	か?	_	_	_		
	駐車場	・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	_	_		
	誘導用床 材(点字ブ	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていますか?	×	×	×		
	ロック)等	7 00    ・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法					
	その他	(旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×		
未利	用スペース害	위合(%)					
所	形態	市有·国有·県有·民間所有	市有	市有	市有		
有	経緯	「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3		
		#BA07#					
	補助金①	補助金の名称					
補助		受領年					
金		補助金の名称					
	補助金②						
7.	診断結果	受領年 1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外			4		
耐震		1981年以前の建物   1] 允定、   2] 个定、   3] 診断木美施、   4] 診断対象外   1981年以前の建物 「1] 実施、 [2] 未実施、 [3] 対象外			3		
	制 長 棚 独 複 合 施 設 ①				ა		
複		施設名称					
合施	複合施設	<u>延床面積</u> 所管課					
設		施設名称					
		延床面積					<u> </u>