施設基本情報シート

施設コード 200206				施設	2月	 途別分類	学校教育施設					
施設		西浦中学	 校			利用圏域別分類						
	`	西浦町原				用途地域						
開設		昭和22年	———— 4月1日			財産区分						
	運営形態	直営			指定管理期間							
		学校教育法										
			立学校設置	 置条例								
	·········)計画		定した廃止		ある	外						
設置目的		て、小学校 義務教育と めの施設。		教育の基礎 る普通教育 進級する!『	をの上に、 すを施すた 記童は西浦	内部						
主な	利用者		区内の小学村 :員、事務職		及びその	避難	所(D指定(屋内受入人数))		
	土地面積		31,543.96		m²		総	 延床面積		7,003.93		m²
土地	地目						階	数(主たる建物)	地上3階			
情報	土地所有状況		市有地	□・借地			構	造(主たる建物)	RC			
	借地面積		19,609.00		m²	7.43.	建	築年(主たる建物)	昭和38年			
	(区分•単位)		6年度		5年度	彻		物所有状況		市有	物件	
利	88 AT 17 WL	人	前年比%	人(円)	前年比%	情報	借	家面積		0		m [*]
用	開館日数	239	100	239	100		耐	震対応(主たる建物)	対応済			
情 報	生徒数	124	95	130	97							
	学級数 	8	100	8	100		未	利用スペース		0		m [*]
		会和 (6年度	会和 !	 5年度				会和 (6年度	会和 :	5年度
	(区分•単位)	千円	前年度比%	千円	前年度比%			(区分•単位)	千円	前年度比%	千円	前年度比%
	市の収入計①	92	95	97	115			の支出計8	35,365	88	39,984	103
	(<u>2</u> + <u>3</u>) 使用料(減免後)2	87	95	92	116		1 [<u>旨定管理料除く)</u> 施設のコスト	20,426	82	25,021	106
	その他③	5	100	5	100		H	事業のコスト	6.369	93	6,865	100
	《参考》	0	100	0	100			チェのコスト 人に係るコスト	8,570	106	8,098	98
収 入	使用料減免額④ 指定管理者の収入計⑤	0		0		支出	指	スパートリング スパー	,	100	0,030	- 33
	指定管理料⑥	0		0			l	施設のコスト	0		0	
	利用料金収入	0		0			H	自主事業以外のコスト	0		0	
	自主事業収入	0		0			H	自主事業のコスト	0		0	
	その他収入	0		0				日 工事業のコスト ―――― 人に係るコスト	0		0	
	収入合計⑦	92	95	97	115		H T	人に係るコスト 	35,365	88	39,984	103
	料減免割合(%)	92	90	0	113	ㅜ⋷		────────────────────────────────────	35,365	89	39,984	9
	÷(②+④)) 経営における実質的な		٥٢		445			(市民)負担額①			,	
収入	(⑦-⑥) 管理者の収支差引	92	95	97	115	負	((8	(市民)負担割合(%)	35,273	88	39,887	103
(5)-		0		0		担)÷(10)	100	100	100	100
施設	於所管課	教育政策	課			施設評価対象主管課			教育政策課			

運営状況シート①(収支状況)

施訂	公コ-	ード	200206	状況シート(U (4X	.文1人/儿/	利用用	金別分類	学校教育施	設	
	i 設		西浦中学校					或別分類			
			区分	令和6年度		前年比(%)	令和5年度 令和4年度		令和3年度 令和2年度		平成31年度
	常菫				人						
			・非常勤・臨時等	4	人	100	4	4	3	3	1
	その				人						
			支出(指定管理料を除く)	29,940	千円	85	35,414	70,908	49,098	58,378	77,011
		施言	役に係るコスト	23,435	千円	84	27,769	63,491	41,656	50,487	68,268
			光熱水費 工事請負費·修繕費		千円 千円	68 89	5,349 3.528	4,329 40.339	2,253 8,176	1,913 7.337	1,818 50,237
			工事請負負・修繕負 土地・建物等の使用料・賃借料	11,858	千円		11,858	11,858	11,858	11,858	11,858
			施設·設備管理委託料		千円		3,888	4.015	4,130	4,198	2,481
			その他	1,879	千円		3,146	2,950	15,239	25,181	1,874
		事美	業運営に係るコスト	6,351	千円	85	7,487	7,274	7,332	7,773	8,721
			事業委託費	136	千円	17	780	540	378	182	229
			事業物件費(需用費・役務費等)	2015	千円				2254	7.504	0.400
	ŀ	1.1	その他 に係るコスト	6,215 154	千円		6,707 158	6,734	6,954 110	7,591 118	8,492 22
		ΛI.	人件費	154	千円	97	158	143	110	118	22
	②‡	人件質 指定管理者の支出			千円	37	0	0	0	0	0
	_	_	役に係るコスト		千円		0	0	0	0	0
			光熱水費		千円						
			工事請負費·修繕費		千円						
			土地・建物等の使用料・賃借料		千円						
			施設・設備管理委託料		千円 千円						
		車	その他 業運営に係るコスト(自主事業以外)	0	千円		0	0	0	0	0
		777	事業委託費	U	千円		U	U	0	U	U
			事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
支出			その他		千円						
ш		事美	業運営に係るコスト(自主事業分)	0	千円		0	0	0	0	0
			事業委託費		千円						
			事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
	ŀ	J 1	その他 こ係るコスト	0	千円		0	0	0	0	0
		ΛI.	人件費	U	千円		0	0	0	0	U
	34	合計	((1)+(2))	29,940	千円		35,414	70,908	49,098	58,378	77,011
		_	役に係るコスト	23,435	千円		27,769	63,491	41,656	50,487	68,268
			光熱水費	3,646			5,349	4,329	2,253	1,913	1,818
			工事請負費・修繕費	3,145			3,528	40,339	8,176	7,337	50,237
			土地・建物等の使用料・賃借料	11,858			11,858	11,858	11,858	11,858	11,858
			施設・設備管理委託料 その他		千円		3,888 3,146	4,015 2,950	4,130 15,239	4,198 25,181	2,481 1,874
	ŀ	事業	C の		千円		7,487	7,274	7,332	7,773	8,721
			事業委託費		千円		780	540	378	182	229
			事業物件費(需用費·役務費等)	0	千円		0	0	0	0	0
			その他		千円		6,707	6,734	6,954	7,591	8,492
		事	業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業分	0	千円		0	0	0	0	0
			事業委託費 事業物件費(需用費·役務費等)	0	千円 千円		0	0	0	0	0
			事業物件員(需用員・技術員等) その他	0	千円		0	0	0	0	0
	ŀ	人	こ係るコスト	154	千円		158	143	110	118	22
			人件費		千円		158	143	110	118	22
			(5+6)		千円		97	84	95	59	82
		_	市の収入(市の歳入に計上するもの)		千円		97	84	95	59	82
			施設使用料収入		千円		92	79	90	54	77
			財産貸付料収入·目的外使用料収入 負担金	5	千円		5	5	5	5	5
収			^{貝担並} その他の収入		千円						
入		6 ‡	肯定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの	0	千円		0	0	0	0	0
			⑦指定管理料		千円						
			利用料金収入		千円						
			自主事業収入		千円						
	\!\		その他の収入		千円						
	×ſ	史用	料の減免額	A 00 040	千円		A 05.017	A 70.004	A 40.000	A E0.040	A 70.000
	2台:	坦宛	収支(④-③) 頁⑧(①-⑤+⑦)	△ 29,848 29,848	千四	85 85	△ 35,317 35,317	△ 70,824 70,824	△ 49,003 49,003	△ 58,319 58,319	
私る		고입		23,040	1 1 3	00	00,017	70,024	+3,003	00,018	10,323

運営状況シート②(利用量・光熱水費)

	施設コード		200206				利用用途	金別分類	学校教育施設		
		 施設名	西浦中学校	西浦中学校			利用圏域別分類				
用涂		区分	令和	6年度		前年比(%)	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	
175		- 1 - + 10	年間利用者数		人	-					
		利用者数	開館日数	239	日	100	239	240	239	239	
			実員数		人	_					
		園児数・児童数	定員数		人	_					
			児童数·生徒数	124	人	95	130	134	122	114	
		生徒数	学級数	8	人	100	8	8	7	7	
			入居可能戸数		戸	_					
		入居者数	入居戸数		戸	_					
			保管期間内文書		•	_					
			文書(上記以外)			_					
			文化財			_					
		収納物	机棚等什器備品			_					
		F-11.1/2	イベント用具			_					
			防災関連物品			_					
			その他			_					
			駐車可能台数		台	_					
		四輪車(有料)	年間利用台数		台	_					
		E1 #m 11 (*H 1 11)	開場日数		日	_					
			駐車可能台数		台	_					
		四輪車(無料)	年間利用台数		台	_					
	_,		開場日数			_					
	駐車数				日						
		一於古(左州)	駐車可能台数		台	_					
		二輪車(有料)	年間利用台数		台	_					
		二輪車(無料)	開場日数 駐車可能台数		日台	_					
			年間利用台数		白台	_					
			開場日数		日	_					
		電気	使用量		kwh	92	106,410	93,030	81,138	75,851	
			金額	3,034	千円 ㎡	78 –	3,899	3,729	1,679	1,340	
		都市がス	使用量 金額		m 千円	_					
		天然がス	使用量		m³	_					
		大松川人	金額		千円	_					
		LPG	使用量	122	kg	254	48	52	76	48	
光			金額使用量	122	千円 L	12 -	998	109	90	106	
光熱水費関係	燃料	軽油	金額		千円	_					
水費		灯油	使用量		L	0	126	216		198	
関		Л/Щ	金額		千円	0	12	24		31	
派		ガソリン	使用量 金額		L 千円	-				189 32	
			使用量		+H	_				32	
		A重油	金額		千円	_					
		上水	使用量	1,679	m³	114	1,478	1,510	1,559	991	
	水道		金額	490	千円	111	440	467	484	404	
	小坦	工水	使用量 金額		㎡ 千円	_					
		下水	金額		千円	_					

土地・建物シート

施設コード	200206			でを物とし		利用用途	金別分類	学校教育	施設
施設名	西浦中学村	 交				利用圈均	 或別分類		
		棟コード	建築年月日	延床面積	階数	構造	財産区分	借受面積	貸付面積
		200206021		<u>(m²)</u> 2,594.36	地上3階	RC		0.00	0.00
管理棟(2-2)便所		200206022		6.09	地上1階	CB		0.00	0.00
管理棟(2-3)更衣室			1980/09/30	23.50	地上1階	CB		0.00	0.00
管理棟(2-4)校舎		200206024		289.56	地上3階	RC		0.00	0.00
中央棟[5]校舎		200206051		814.58	地上2階	RC		0.00	0.00
プール付属屋[8]付属室		200206081		71.28	地上1階	S		0.00	0.00
倉庫[9]			1973/04/30	38.88	地上1階	W		0.00	0.00
管理棟(10)屋外便所		200206101	1977/03/31	11.30	地上1階	СВ		0.00	0.00
倉庫(11)体育倉庫		200206111	1982/06/30	50.00	地上1階	S		0.00	0.00
倉庫(12)		200206121	1987/02/28	9.88	地上1階	СВ		0.00	0.00
体育館・武道場[13-1・13-2・13-	3]体、武、校	200206131	1988/03/31	2,590.08	地上2階	RC		0.00	0.00
部室棟〔14〕部室		200206141	1988/11/30	217.47	地上2階	RC		0.00	0.00
管理棟(15)倉庫		200206151	1963/01/31	12.40	地上1階	RC		0.00	0.00
管理棟(16)屋外多目的トイ	レ	200206161	2010/02/28	6.25	地上1階	RC		0.00	0.00
吹抜け渡り		200206511	1988/02/29	187.59	地上1階	S		0.00	0.00
吹抜け渡り		200206512	1964/03/31	51.41	地上1階	S		0.00	0.00
体育館渡り廊下(位置不明)		200206513	1988/12/06	29.30	地上1階	S		0.00	0.00
プール本体		215-6	1973/04/01	0.00		RC		0.00	0.00
土地			筆コード	実測地積	登記地積	登記日	財産区分	借受面積	貸付面積
	·	·							
	·	·							

ع.ر -ع.ر	=n	建物状況シート		ᅀᇚᄼᆇ	2414 +/L +L	п.	
	設コード	200206	利用用途別分類利用圏域別分類		学校教育施設		
	施設名	西浦中学校			00000000	00000000	00000000
		棟番号	200206021	200206022	200206023	200206024	200206051
		棟名称 	管理棟[2-1] 校舎	管理棟(2-2) 便所	管理棟(2-3) 更衣室	管理棟(2-4) 校舎	中央棟[5]校 舎
		床面積(㎡)	2,594.36	6.09	23.50	289.56	814.58
			RC 1963/01/31	CB 1979/03/31	CB 1980/09/30	RC 1983/03/31	RC 1963/01/31
	外部	建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ					
	外部		0			0	0
	内部	過去1年以内に雨漏り(漏水が発生したことがある) がある。					
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。					
	内部	床や壁・天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所がある。					0
4	内部	内壁にひび割れや剥落・欠けなどがある。	0				0
劣化	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。	0				0
状況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
ア	電気	よくブレーカーが落ちる。					
ンケ	空調	冷暖房機の温度、風量の調整ができないところがある。					
7 —	空調	冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
-)	給排水	飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
	給排水	ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水						
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	 ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	その他	自由回答					
	出入口	・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	×	0	×	_	0
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	0	_	_	0	×
	階段	・手すりがありますか? ・急傾斜や回り階段となっていませんか?	0	_	_	_	0
バリ	エレベーター	・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか? ・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_	_	_
アフ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられています	_	_	_	_	×
IJ	駐車場	か? ・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	×	_	_	_	_
	誘導用床材(点字ブロック)等	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていますか?	×	×	×	×	×
	その他	 ・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法 (旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×	×	×
未利	ーーーーー 用スペース割		0				
所	形態	市有・国有・県有・民間所有	市有	市有	市有	市有	市有
有	経緯	「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3	3	3
	LAF: 4 0	補助金の名称					
補助	補助金①						
助金							
	補助金②	補助金の名称 					
耐	診断結果	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外	2	4	4		2
震		1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外	1	3	3		1
	複合施設①	所管課					
複合		施設名称 延床面積					
施	複合施設						
設		施設名称					
		延床面積				l	

+4,-	設コード	建物状況シート 200206	利用田	金別分類	学校教育施設	ı	
	設コ <u>ート</u> 施設名			型別分類 或別分類	子仪	Z.	
,	他政力	西浦中学校 棟番号	200206081	200206091	200206101	200206111	200206121
		*****	プール付属屋		管理棟(10)屋		
		棟名称	[8]付属室	倉庫[9]	外便所	倉庫	倉庫(12)
		床面積(㎡)	71.28	38.88	11.30	50.00	9.88
			S 1973/07/31	W 1973/04/30	CB 1977/03/31	S 1982/06/30	CB 1987/02/28
	外部	建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ	107070770	1070707007	10777 007 01	1002/ 00/ 00	1007, 02, 20
	外部	<u>◇。</u> 外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。	0			0	
	内部						
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。					
		床や壁・天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所があ	0				
		る。 마마-71개회사 쓰레챠 - 선내산 당사 도 Z					
劣化		内壁にひび割れや剥落・欠けなどがある。	0				
化状	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。					
況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
ア	電気	よくブレーカーが落ちる。					
ンケー	空調	冷暖房機の温度、風量の調整ができないところがある。					
 -	空調	冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
\smile	給排水	飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
	給排水	ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水	排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。					
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	その他	自由回答					
	出入口	・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	×	×	×	0	×
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	_	_	_	_	_
	階段	・手すりがありますか?	_	_	_	_	_
バ	エレベー	・急傾斜や回り階段となっていませんか?・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか?					
リア	ター	・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_	_	_
フリ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられていますか?	×	_	×	_	_
ı	駐車場	・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	_	_	_	_
	誘導用床 材(点字ブ	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていま	×	×	×	×	×
	ロック)等	すか?					
	その他	・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法 (旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×	×	×
未利	用スペース害						
所	形態	市有・国有・県有・民間所有	市有	市有	市有	市有	市有
有	経緯	「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3	3	3
	補助金①	補助金の名称					
補助		受領年					
金		補助金の名称					
	補助金②						
	⇒> ₩C 4± ₽P	受領年	4	4	4	4	4
耐震	診断結果	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外 1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外	3	3	3	4	3
	複合施設①		3	٥	٠	3	3
複		施設名称					
合施	複合施設	延床面積 所管課					
設		施設名称					
		延床面積				<u> </u>	

1/4.	設コード			金別分類	学校教育施設	<u>.</u>	
	設⊐ <u>┏</u> 施設名			或別分類 或別分類	子仪仪目他的	<u> </u>	
,	地政石	西浦中学校 棟番号		1	200206151	200206161	200206511
		*****	体育館 武迫	部室棟[14]部		管理棟(16)屋	
		棟名称	2•13-3]体、	室	庫	外多目的トイレ	吹抜け渡り
		床面積(㎡)	武 校 2,590.08	217.47	12.40	6.25	187.59
		建物構造 建築年月日	RC	RC 1988/11/30	RC	RC 2010/02/28	S 1088/02/20
	外部	建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ	1900/03/31	1900/11/30	1903/01/31	2010/02/20	1966/02/29
	外部	<u>る。</u> 外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。	0		0		
	内部	過去1年以内に雨漏り(漏水が発生したことがある)がある。	0				
			0				
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。 床や壁・天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所があ					
	内部	る。	0				
حاد	内部	内壁にひび割れや剥落・欠けなどがある。					
劣化	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。	0				
状況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
ァ	電気	よくブレーカーが落ちる。					
ンケ	空調	冷暖房機の温度、風量の調整ができないところがある。					
ĺ	空調	冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
)	給排水	飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
	給排水	ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
	給排水	排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。	0				
	給排水	大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
	ガス	ガス臭いところがある。					
	ガス	湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	77.	 					
	その他	自由回答					
	出入口	・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる	×	0	×	0	0
	廊下等	幅(内法80cm以上)が確保されていますか? ・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	0	0	_	_	0
		・手すりがありますか?					0
バ	階段 エレベー	・急傾斜や回り階段となっていませんか? ・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか?	0	×	×	_	_
リア	ター	・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_	_	_
・フリ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられていますか?	×	×	_	0	_
ĺ	駐車場	・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	_	_	_	_
	誘導用床 せんちゅう	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていま	V	V	V	V	V
	材(点字ブ ロック)等	すか?	×	×	×	×	×
	その他	・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法 (旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×	×	×
未利	用スペース害						
FC	形態	市有・国有・県有・民間所有	市有	市有	市有	市有	市有
所有	経緯	「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3	3	3
	7.144	A DOUBLE ENTRY SWITE ELVISOR TO THE NEW COLUMN	"				
	145. A C	補助金の名称					
補助	補助金①	受領年					
助金							
	補助金②	補助金の名称					
	=	受領年					
耐震	診断結果	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外			4		
辰	耐震補強 複合施設①	1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			3		
複	核口肥設①	施設名称					
合施	指 全体 型	延床面積					
設	複合施設	施設名称					
		延床面積					

施	施設コード 200206		利用用途別分類		学校教育施設		
j	 施設名	西浦中学校	利用圏均	或別分類 或別分類			
		棟番号	200206512	200206513	215-6		
		棟名称	吹抜け渡り	体育館渡り廊 下(位置不明)	プール本体		
		床面積(㎡)	51.41	29.30	0.00		
			S 1964/03/31	S 1988/12/06	RC 1973/04/01		
	外部	建物の基礎の部分のコンクリートに大きなひび割れや、地盤の沈みや隆起があ	1001/00/01	1000/12/00	0		
	外部	る。 外壁にひび割れやさび、剥落・欠けなどがある。			-		
	内部	過去1年以内に雨漏り(漏水が発生したことがある)がある。					
	内部	窓や出入り口の開閉がしにくいところ、がたつきや異音のあるところがある。					
	内部	窓ガラスに傷やひび割れがある。					
	内部	床や壁·天井の仕上材がはがれるなどして使用に問題が発生している所がある。					
	内部	内壁にひび割れや剥落·欠けなどがある。					
劣化状	消防	設備に関して消防署および防災点検実施結果等から改善・指摘事項がある。			0		
状況	電気	点灯しない・ぐらつき・異臭がする照明器具がある。					
ヘア	電気	よくブレーカーが落ちる。					
ン	空調	 冷暖房機の温度、風量の調整ができないところがある。					
ケー	空調	 冷暖房機の腐食、汚れ、変形、異常音等がある。					
١)		飲料水にさびが混じっていたり、臭いがすることがある。					
		ポンプの騒音・振動などが気になるところがある。					
		排水で流れにくかったり、臭いがするところがある。					
		大便器、小便器、手洗い器具、水栓金具などで壊れているところがある。					
		ガス臭いところがある。					
		湯沸器等の設置室で給湯器や換気扇が故障しているところがある。					
	77.	加が昭守の以巨王と町 加昭で「天太郎が、以降していること・フル・めつ。					
	その他	自由回答					
	出入口	・戸の周囲に段差がないか、もしくはスロープが設置され、車いすで通行できる幅(内法80cm以上)が確保されていますか?	O	0	×		
	廊下等	・段差がなく、幅員が内法120cm以上確保してありますか?	0	0	_		
	階段	・手すりがありますか? ・急傾斜や回り階段となっていませんか?	_	_	_		
バリ	エレベー ター	・車いす使用者が利用できるかごの大きさですか?・車いす使用者が利用しやすい位置に、制御装置が設けられていますか?	_	_	_		
アフ	便所	・車いす使用者が円滑に利用することができる便所が、1以上設けられています	_	_	_		
IJ	駐車場	か? ・車いす使用者用駐車施設が、1以上設けられていますか?	_	_	_		
	誘導用床	・視覚障害者のための誘導用床材等が出入口周辺や階段等に設けられていま					
	材(点字ブロック)等	すか?	×	×	×		
	その他	・福祉のまちづくり条例適合証が交付されていますか?または、バリアフリー法 (旧ハートビル法)の認定建築物ですか?	×	×	×		
未利	用スペース割	副合(%)					
所	形態	市有·国有·県有·民間所有	市有	市有	市有		
有	経緯	「1. 民間からの譲渡」、「2. 国県からの移管」、「3. 特に経緯なし」	3	3	3		
	はいるの	補助金の名称					
補助	補助金①	受領年					
金		補助金の名称					
	補助金②						
耐	診断結果	1981年以前の建物「1」充足、「2」不足、「3]診断未実施、「4」診断対象外	4	4	4		
震		1981年以前の建物「1」実施、「2」未実施、「3」対象外	3	3	3		
14-	複合施設①						
複合		<u>施設名称</u> 延床面積					
施設	複合施設	所管課					
収		<u>施設名称</u> 延床面積					

見取り図シート

施設コード	施設コード 200206		学校教育施設
施設名	西浦中学校	利用圏域別分類	

平面図









