令和3年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡西部小学校】

| 番号 | 路線名 | 対策必要箇所 | 要望内容 | 要望に対する対応の可否 | | | 対策必要箇所の対応 | | - 今後の見込み |
|----|---------------|---------|--------|-------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | | | O or × | 回答者 | 対応できない理由 | 実施内容 | 実施者 | フ抜の元心の |
| 1 | 市道 宮成町清田 田1号線 | 前神ノ郷町兼京 | 信号機の設置 | × | 蒲郡警察署 交通課 | 設置適地なし | 交通誘導員による交通安全の啓発 | 蒲郡市 市民生活部 交通防犯課 | |
| 2 | " | n, | 道路の補修 | 0 | 蒲郡市 建設部 土木港湾課 | | 路面補修の実施 | 蒲郡市 建設部 土木港湾課 | 今年度実施見込み |
| 3 | " | 神ノ郷町宮間 | 信号機の設置 | × | 蒲郡警察署 交诵課 | 信号機を設置できるか 検討が必要なため | 交通誘導員による交通安全の啓発 | 蒲郡市 市民生活部 交通防犯課 | 道路開通時に設置できるか検討 を進める |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

令和3年度 蒲郡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所位置図 【蒲郡西部小学校】

