令和3年度 対策必要箇所の対応状況

【形原北小学校】

番号	路線名	対策必要箇所	要望内容	要望に対する対応の可否			対策必要箇所の対応		- 今後の見込み
				O or ×	回答者	対応できない理由	実施内容	実施者	ラ後の兄込み
1	市道 長田山下1号線	金平町山下	ガードレール、縁石ま たは、グリーンベルト の設置	×	蒲郡市 建設部 土木港湾課	事務手続きに時間を要 するためため	交通誘導員による交通安全の啓発	蒲郡市 市民生活部 交通防犯課	次年度以降予算要望予定
2	市道 廣田山下1号 線	金平町三本木	グリーンベルトの塗り 直し	×	蒲郡市 建設部 土木港湾課	隣接する側溝入替工事 を実施中のため	学校での注意喚起	蒲郡市 市民生活部 交通防犯課	工事に合わせて順次実施予定
3	市道 南新田浜田1 号線	形原町編笠	歩道拡幅又はガード レール及び縁石の設置	×	蒲郡市 建設部 土木港湾課	事務手続きに時間を要するためため	学校での注意喚起	蒲郡市 市民生活部 交通防犯課	次年度以降グリーンベルト設置 の予算要望予定
4	市道 長田山下1号 線	形原北小北交差点	道路の補修	0	蒲郡市 建設部 土木港湾課		路面補修の実施	蒲郡市 建設部 土木港湾課	今年度実施見込み
5	市道 上大門開戸1 号線	金平町上大門	草刈り	0	蒲郡市 建設部 土木港湾課		草刈実施済み	蒲郡市 建設部 土木港湾課	
6									
7									

令和3年度 蒲郡市通学路交通安全プログラム 要対策箇所位置図 【形原北小学校】

