


令和4年度 対策必要箇所の対応状況

【形原北小学校】

令和5年2月末現在


番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況							
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由		
					維持管理課	道路整備課		交通防犯課	土木港湾課	道路建設課	交通安全プログラム推進室	区画整理課	下水道課	学校教育課								
1	一色前田3号線、大首3号線、一色松葉3号線、松葉下手張1号線	一色町松葉、前田地内	通学路として未登録であるため、新規に登録してほしい。	通学路の新規登録											○	○					R4・通学路の見直し	
2	上大門大坪1号線	金平町大門地内	T字を曲がる車両が多く、歩道で信号待ちをしている児童に接触する危険がある。	緑石ブロックの設置					○							○						R4・防護柵の設置
3	上大門大坪2号線 長田山下1号線	金平町大門、山下地内	外側線が消えかけている。	外側線の復旧				○								○						R4・区画線の設置
4	田中荒木1号線	形原町田中地内	道路の幅が狭く多くの児童が通る。車両がすれ違う際に児童と接触する危険性がある。	歩道の設置、拡幅							○									○		R5・設計業務委託の予算計上
5	上大門大坪1号線	形原町出口地内	車両の速度が速い。交通量も多いため、横断歩道を渡る児童が危険を感じる。	信号機の設置																○		横断歩道の移動と滞留場所の確保が必要のため
6	南新田浜田1号線	形原町編笠地内	車通りが多く、歩道が狭い。駐車場への車両の出入りが激しい。	緑石ブロックの設置					○							○						R4・グリーンベルトの設置(代替案)
7	廣田山下1号線	金平町三本木地内	車両の交通量が多いが、側溝に蓋がなく歩道が狭い。車両がすれ違う際に安全な距離を取ることができない。鳥小屋近くの側溝に蓋がない。	グリーンベルトの設置、側溝蓋の設置					○		○					○			○			R4・グリーンベルトの設置 側溝蓋が設置可能な箇所は整備済みであり、残りの箇所は地元調整を依頼中
8	仲田鳥田1号線	金平町鳥田地内	河川に転落防止柵がない箇所があるため大雨の際危険を感じる。橋の西側の道路が抜け道となっているため交通量が多い。	転落防止柵の設置、路面標示の設置					○		○					○			○			R4・転落防止柵の設置 R5・路面標示の予算計上
9	長田山下1号線	金平町山下地内	車両の速度が速いため危険を感じる。	路面標示の設置							○									○		R5・カラー舗装等の予算計上
10	県道東幡西蒲郡線	形原町市場地内	交通量が多く、安全に横断できない。	路面標示の設置		○										○						R4・ドットラインの設置を実施
11	上大門大坪1号線	金平町上大門地内	夏場に草が歩道の中程まで伸びてしまい、蛇がでて歩きにくい。	草刈りの実施						○						○						R4・定期的な草刈りの実施
12	長田山下1号線	金平町宮前地内	交差点の滞留場所～横断歩道にかけて水たまりができるため、雨天の際水たまりを避け車道に出て通行しているため、危険である。	道路の舗装補修						○							○					R4・舗装の修繕
13	形原細田7号線	形原町田中地内	道路がカーブしており、家の塀の影になって車両が見えにくい。	看板、標識の設置							○									○		R5・カーブミラー設置の予算計上
14	県道深溝西蒲線	一色町前田地内	車両の速度が速いため危険を感じる。一色屋側の滞留場所が狭く危険。	信号機の設置																○		横断歩道の移動と滞留場所の確保が必要のため
15	南新田浜田1号線	鹿島町横砂地内	歩道の幅が狭く、車との距離が近い。	歩道の設置、拡幅							○									○		代替案を検討
16	長田山下1号線	金平町彼岸田地内	抜け道になっていて、交通量が多い。横断歩道がない。	横断歩道の設置												○						R4・横断歩道の設置
17	形原細田7号線	形原町細田地内	アスファルトが膨らんでいて歩きにくい。側溝に蓋がない。	側溝蓋の設置、道路の舗装補修																○	○	下水道工事が完了次第、舗装の修繕<R5.7実施予定> 側溝は民地のため

令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原北小学校】




蒲郡市

1/5,000



令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原北小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m