


令和4年度 対策必要箇所の対応状況

【形原中学校】

令和5年2月末現在

番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
1	明德彼岸田1号線	一色町明德地内	側溝に蓋がなく、危険。	側溝蓋の設置					○						○					R4・側溝の設置
2	上大門大坪1号線	形原町大坪地内	歩道が狭いため、すれ違いの際に車道に出ており危険である。	歩道の設置、拡幅						○								○		代替案を検討
3	国道247号	形原町田中、平谷地内	歩道橋下の歩道に歩行者用信号機がない。	信号機の設置			○											○		県警本部に歩行者用信号設置の要望


令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【形原中学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m



蒲
郡
市

1/5,000

