


令和4年度 対策必要箇所の対応状況

【中部中学校】

令和5年2月末現在

番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	対策不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
1	宝町19号線	宝町地内	一方通行の道路から来る車両が確認できず危険である。	カーブミラーの設置				○										○	カーブミラーの設置場所が無いため	
2	上り島上青山1号線	水竹町下大塔地内	生徒が登下校時使用している歩道の一部が砂利道となっているため、通行に支障がある。	道路の舗装補修								○					○		R5・道路改良で舗装を実施予定	
3	中央本町竹谷宮前1号線	御幸町地内	歩道が狭く、段差があるため危険である。	道路の舗装補修							○						○		R5・設計業務委託の予算計上	


# 令和4年度 対策必要箇所への対応状況位置図【中部中学校】



蒲  
郡  
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m



蒲  
郡  
市

1/5,000

