


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡東部小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施中	対策 予定	検 討中	対策 不可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-7	市道満土呂国府地川1号線	豊岡町満土呂地内	通学路になっている歩道が、ごみの集荷場所になっており、収集日には子どもが歩道が通れないために車道側に出てしまう。	歩道設置・拡幅													○	同じ学区内で歩道設置事業が実施中のため		
R5-8	市道国府地川豊岡上長根1号線	豊岡町国府地川地内	通学路になっている歩道が、ごみの集荷場所になっており、収集日には子どもが歩道が通れないために車道側に出てしまう。	歩道設置・拡幅													○	同じ学区内で歩道設置事業が実施中のため		
R5-9	市道川屋5号線	豊岡町川屋地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-10	市道蓮池平田門1号線	豊岡町五反田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-11	市道豊岡小迫3号線	豊岡町小迫地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-12	市道蓮池仲ノ田2号線	豊岡町蓮池地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-13	市道高立田池田1号線	豊岡町池田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-14	市道小井戸上青山1号線	五井町中郷地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-15	市道下前田上前田2号線	豊岡町下前田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
R5-16	市道三谷北通上前田1号線	豊岡町上前田地内	歩道と車道の区分けの線がなく、子どもの傍を車が通ることがある。	グリーンベルトの設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		
継続案件																				
R4-17	市道殿門平田門1号線	豊岡町殿門地内	子どものすぐ横を車が通り、危険なため歩道の設置が必要である。	歩道の設置、拡幅													○	令和5年度・道路予備設計		
R4-21	市道走り田中屋敷2号線	豊岡町中屋敷地内	路側帯の線が引いてあるが、その先の側溝に蓋がつかず危険である。	側溝蓋の設置													○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施		


# 令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡東部小学校】



1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m

# 令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡東部小学校】



蒲郡市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m