


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【蒲郡北部小学校】

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体									対応状況						
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市						対策済 み	対策実 施中	対策予 定	検 討中	対策不 可	理由	
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課							学校 教育課
令和5年度新規																				
R5-17	市道宮成町清田前田1号線	清田町前田地内	グリーンベルトはあるが、歩行者と車道の距離が近く危険を感じる。 (そこを利用する児童数も多い。)	ガードパイプの設置								○					○			令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施
R5-18	市道大坪間堰1号線	清田町前田地内	水路への転落の危険性がある。	転落防止柵の設置								○						○		令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施
R5-19	市道大坪間堰1号線	清田町前田地内	側溝にすきまがある箇所がある。	側溝整備							○						○			令和5年度・側溝蓋の設置
R5-20	区画整理地内	水竹町下青山地内	信号や横断歩道、ミラーなどがない交差点を児童が渡らなければならないが、 交通量が多く危険に感じる	横断歩道の設置・移設			○											○		次年度以降対策実施

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【蒲郡北部小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m