


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【三谷東小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策済 み	対策実 施中	対策予 定	検 討中	対策不 可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-44	市道諏訪東5号線	三谷町諏訪東地内	歩道が狭く、車と接触する恐れがあり、危険である。	グリーンベルトの設置														○		令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施
R5-45	県道豊岡三谷港線	三谷町前田地内	歩道と車道の境目がないため、車と接触する恐れがあり、危険である。	グリーンベルトの設置		○													○	次年度以降対策実施
R5-46	—	三谷町東三丁目地内	白線が消えており、車と接触する恐れがあり、危険である。	白線を引き直してほしい														○	○	令和5年度・校内予算でペンキを購入し白線の設置
継続案件																				
R4-69	市道三谷東53号線	三谷町東一丁目地内	歩道橋から降りてすぐ曲がるため、歩行者がはみ出しやすく、危険を感じている。白線が消えている。	歩道の設置、拡幅															○	令和5年度・道路予備設計
R4-70	市道三谷東51号線	三谷町東一丁目地内	国道から侵入してくる車と歩行者が接触する恐れがあり、危険である。	グリーンベルトの設置															○	令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【三谷東小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m