


令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【竹島小学校】

令和6年2月末現在

通し 番号	路線名	対策必要箇所	通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況					
					愛知県 東三河建設事務所		警察	蒲郡市							対策 済み	対策 実施 中	対策 予定	検 討 中	対策 不 可	理由
					維持 管理課	道路 整備課		交通 防犯課	土木 港湾課	道路 建設課	交通安全 プログラム 推進室	区画 整理課	下水道課	学校 教育課						
令和5年度新規																				
R5-47	市道前道下門田1号線	平田町門田地内	交通量が多く、一旦停止をしない車がある。	路面標示の設置														○		令和5年度・予算計上、次年度以降対策実施
R5-48	区画整理地内	新井形町新井地内	信号機や一時停車の標識がなく、スピードを出して通る車があり危険	路面標示の設置														○		令和5年度・路面標示の設置
R5-49	区画整理地内	新井形町殿海道地内	「水竹町西小深田」の信号に向かって、スピードを出して通る車が多い	路面標示の設置														○		令和5年度・路面標示の設置
継続案件																				
R4-72	県道豊川蒲郡線	樞込町地内	児童の多くが通学路として通行するが、歩道が狭く、他の歩行者と輻輳して危険である。	歩道の設置、拡幅														○		関係機関との協議を実施

令和5年度 対策必要箇所への対応状況位置図【竹島小学校】



蒲
郡
市

1/5,000

0m 125m 250m 375m 500m