令和5年度 対策必要箇所の対応状況

【形原中学校】

令和6年2月末現在

				通学路の状況・対策箇所の状況	学校からの要望	事業主体										対応状況						
通し番号	니 문	路線名	対策必要箇所			愛知県 東三河建設事務所			蒲郡市						対	対策	対	検	対			
	7					維持 道管理課 整	警	察 交: 防犯	通	上木 湾課 3	道路ププ	を通安全 ログラム 推進室	区画 下	水道課	学校 教育課	済み	実 施 中	予定	中中	不可	理由	
令和5年度新規																						
R5-	-56 市	5道上大門大坪1号線	形原町大坪地内	歩道が狭く、すれ違う時に車道にはみ出てしまう。(近隣の小学生も利用している)	歩道設置・拡幅							0								0	同じ学区内で歩道設置事業が実施中のため	
R5-	-57 県	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	形原町大坪地内	歩道が狭くなる箇所があり、自転車も比較的通る場所であるため危険である。	歩道設置·拡幅		0												0		次年度以降対策検討	
R5-	-58 市	ī道南新田浜田1号線	形原町編笠地内	比較的通行量が多い道路であるが、信号機のない横断歩道で車が止まってく れない。	路面標示の設置							0						0	·	·	令和5年度·予算計上、次年度以降対策実施	

令和5年度 対策必要箇所の対応状況位置図 【形原中学校】

